

**不適合情報**

2019年 9月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋送風機(B)逆流防止ダンパーに閉動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/09/24	
2	1号機	荒浜側洗濯機(D)の扉が全開にならないことを確認した。洗濯機の使用を禁止。当該扉を点検・修理。	2019/09/20	
3	3号機	残留熱除去系(B)圧力抑制室プール水排水系第二止め弁(B)試験時、開度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検。	2019/09/24	
4	6号機	廃棄物処理設備計算機伝送信号変換装置(2系)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、1系計算機により設備の運転に影響なし。	2019/09/21	
5	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)軸封水排水先の機器排水口内逆流防止治具に動作不良を確認した。当該治具を点検・修理。	2019/09/22	
6	7号機	下部中央制御室制御盤仮設表示装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/09/22	
7	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)系排気消音器に保温板金取付け不良を確認した。当該部を修理。なお、非常用ディーゼル発電機(A)の運転に影響なし。	2019/09/24	
8	その他	荒浜側焼却設備焼却灰取出ボックス炉底蓋シリンダーロック電磁弁作動用空気供給配管(ゴム製耐熱チューブ)にひび割れおよび微量な空気漏れを確認した。当該配管を交換。	2019/09/21	
9	その他	荒浜側焼却建屋排気筒放射線モニタサンプリング装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/09/22	
10	その他	荒浜側焼却建屋2階(管理区域)セラミックフィルタ室内に設置された工用仮設タンクのドレン配管閉止キャップから水の漏えいおよび床面に水溜まり(約50リットル、汚染なし)を確認した。閉止キャップの増し締め実施。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該事象の原因を調査。	2019/09/21	