

不適合情報

2019年10月 8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	6号機	原子炉蒸気発生系統監視操作盤に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、正常状態に復帰済みで監視に影響なし。	2019/10/03	
2	7号機	原子炉建屋1階(非管理区域)北側エレベーター左脇の蛍光灯に破損を確認した。当該蛍光灯を交換。	2019/10/01	