

## 不適合情報

2019年10月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉建屋換気空調系点検時、排気フィルタ(B)(C)(48枚中39枚)に擦れ傷を確認した。当該フィルタを交換。当該事象の原因を調査。なお、排気筒サンプリングモニタに異常がないことを確認済み。	2019/10/09	