

不適合情報

2019年11月12日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	燃料プール冷却浄化系保持ポンプ(A) 出入口差圧指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/11/07	
2	4号機	原子炉補機冷却海水系(B) ストレーナー制御盤監視用テレビモニタ装置に画像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2019/11/07	
3	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A) ストレーナー(A) 出口圧力計元弁接続部に微量な水の漏えいを確認した。当該接続部を点検・修理。	2019/11/06	
4	5号機	放射性廃棄物処理設備排水放射線モニタサンプルポンプドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/11/07	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 空気貯槽(自動) 圧力検出1次弁の弁棒付け根部に微量な空気の漏えいを確認した。当該弁を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2019/11/07	
6	7号機	タービン建屋2階(管理区域) 北東部床上に未開封のガムを発見した。当該品を回収済み。	2019/11/08	