

不適合情報

2019年11月13日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)試運転時、低圧段シンダー吐出弁から微量な空気の漏えいを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/11/08	
2	2号機	非放射性ストームドレン移送系収集設備点検時、手動弁(3台)の位置検出スイッチに腐食および動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	2019/11/08	
3	5号機	大湊側洗濯建屋内蒸気系減圧弁フランジ部に微量な蒸気の漏えいを確認した。当該弁への蒸気の送気を停止。当該フランジ部を点検・修理。	2019/11/08	
4	7号機	原子炉建屋1階(管理区域)南東エリア放射線モニタ(CH. 13)指示値が指示計の上限を超えていることを確認した。原因調査の結果、当該モニタ近傍での溶接機使用によるノイズの影響であることを確認。当該エリアモニタを交換。なお、代替サーベイにてエリア放射線に異常のないことを確認済み。	2019/11/09	
5	その他	水処理設備No. 1純水タンク水位計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/11/08	