

不適合情報

2020年1月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	熱交換器建屋(非管理区域)において、作業員が機材(約20kg)を持ち上げた際、腰に痛みを感じたため健康管理室にて処置し、その後業務車にて病院へ搬送。腰椎捻挫(1週間程度の加療)と診断。	2019/12/13	
2	3号機	原子炉建屋付属棟低電導度廃液系サンプポンプ(D)吐出逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/07	
3	5号機	大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ(5B)の排気管およびサポートに腐食を確認した。当該排気管およびサポートを点検・修理。なお、消火ポンプの運転機能に影響なし。	2020/01/01	
4	7号機	非常用ディーゼル発電機燃料油系軽油タンク(B)エリア排油弁開度計が脱落していることを確認した。当該計器を修理。	2020/01/02	
5	その他	モニタリングポストおよび屋外ダストモニタデータ収録装置にエラーメッセージが表示され停止していることを確認した。当該事象の原因を調査。なお、観測データは中央制御室で監視可能であり、外部へのデータ伝送にも異常のないことを確認済み。	2020/01/08	