

**不適合情報**

2020年1月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理系廃スラッジ系液位記録計にエラーが発生し、打点機構回転部の基盤が剥がれていることを確認した。当該計器を点検・修理。	2020/01/10	
2	4号機	原子炉補機冷却海水系電解鉄イオン注入入口弁(A)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/09	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系電解鉄イオン注入2次逆止弁(A)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/09	
4	6号機	中央制御室系統監視・操作画面(1台)が表示されなくなったことを確認した。当該画面を点検・修理。なお、他の画面にて監視・操作可能なため機能に影響なし。	2020/01/10	
5	7号機	軽油タンク燃料移送ポンプ(C)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を交換。	2020/01/07	
6	7号機	復水補給水系建屋内北側外部送水ライン元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/09	
7	7号機	復水補給水系建屋内北側外部送水ライン逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/09	
8	7号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)(B)吐出配管フランジ部に微量な海水の滲みを確認した。当該フランジ部を点検・修理。	2020/01/10	
9	その他	荒浜側焼却建屋2階搬出入用ジブクレーンに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/01/09	