

不適合情報

2020年1月24日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 海水熱交換器建屋海水ポンプ室排風機(A)(B)風量調整用ダンパーに錆および固着を確認した。当該ダンパーを点検・修理。 | 2020/01/20 | |
| 2 | 1号機 | 燃料チャンネルボックス着脱機(B)制御用ケーブル接続部の解線作業時、ケーブルの被覆に軽微なひび割れがあることを確認した。絶縁テープにより仮養生を実施。当該ケーブルを点検・修理。 | 2020/01/20 | |
| 3 | 4号機 | 取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)吐出圧力計およびストレーナ出口圧力計固定用サポートに腐食を確認した。当該サポートを点検・修理。 | 2020/01/19 | |