

不適合情報

2020年1月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)運転時、中間冷却器(B)の安全弁が動作したことを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/21	
2	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷水戻り温度コントローラに異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/01/19	
3	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(A)給気ライン防排煙ダンパーに作動用ヒューズ切れを確認した。当該ヒューズを交換し復旧済み。	2020/01/20	
4	7号機	タービン建屋大物搬入口水密防護扉閉動作時、強風により扉があおられ固定金具が破損したことを確認した。当該止め金具を修理。	2020/01/21	
5	その他	荒浜側焼却炉設備ダストよう素サンプリングラックサンプルポンプ(A)試運転時、ダストよう素サンプリングラックファンに異常を示す警報が発生し停止したことを確認した。当該ファンを修理。なお、修理完了まで代替測定を実施。	2020/01/22	