

## 不適合情報

2020年2月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	屋外放射線監視盤(1系)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、2系は正常に動作しており測定および伝送に影響なし。	2020/02/04	
2	3号機	タービン建屋低電導度廃液系排水槽(B)ポンプ(B)操作スイッチに動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2020/02/01	
3	4号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機区域排風機切替え時、逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該設備を点検・修理。	2020/01/31	
4	4号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)電解鉄イオン注入系海水供給ポンプケーシングドレン配管に孔の発生および微量な水の漏えいを確認した。受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	2020/02/04	
5	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)自動空気抜弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/03	