

不適合情報

2020年2月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備監視制御システムに故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、他の監視制御システムが正常なため監視・運転に支障なし。	2020/02/07	
2	2号機	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備電気品室電動シャッター点検時、絶縁抵抗不良を確認した。当該電動シャッターを修理。	2020/02/06	
3	3号機	残留熱除去系(B)格納容器冷却流量調節弁(B)試験時、開度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/02/06	
4	5号機	原子炉建屋地下2階(管理区域)煙感知器連動防火ダンパー(2台)に動作不良を確認した。当該区域での火気作業を禁止。当該ダンパーを点検・修理。	2020/02/05	
5	その他	大湊側補助ボイラー電気盤(A)に地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2020/02/08	