

不適合情報

2020年2月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	非常用ガス処理系(A)ドレン水封水用補給水配管に詰まりを確認した。当該配管を清掃。	2020/02/07	
2	4号機	非放射性ドレン移送系放射性廃棄物処理設備電気品室給気処理装置室非放射性ストームドレン移送系排水槽ポンプ吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/09	
3	5号機	防火ダンパー点検において、原子炉建屋付属棟地下2階南西階段室前の2箇所に動作不良が確認されたものの、点検結果を当社監理員が当直員に伝達するのを失念していた。当直員から問合せのあるまでの間、火災対応に支障をきたす状態であったことを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/02/06	
4	6号機	消火設備設置工事のサポート材取り付け作業中に、作業姿勢を変えようとした作業員(A)の右手が作業員(B)の左目付近に当たり、保護メガネのレンズが割れ左まぶたを切創(擦り傷程度)した。業務車にて病院に搬送し処置を実施(点眼および軟膏塗布)。	2020/02/08	
5	7号機	純水補給水系制御棒駆動機構ポンプ室前床除染用ホースコネクション止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/09	