

不適合情報

2020年2月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	1/2号機サービス建屋入退域管理装置No. 15での退域処理時に異常を示す警報の発生を確認した。当該装置の使用を禁止。入退域管理装置を再起動し正常状態に復旧。当該事象の原因を調査。	2020/02/12	
2	3号機	中央制御室に放射性廃棄物処理設備の異常を示す警報発生時、同時に当直長席の放射性廃棄物処理設備監視装置に警報が発生するところ、警報が発生しないことを確認した。当該監視装置を点検・修理。	2020/02/12	
3	4号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(A)に異常を示す警報が発生し指示不良を確認した。当該事象の原因を調査。なお、(B)系は正常なため測定に影響なし。	2020/02/12	
4	5号機	原子炉補機冷却海水系ストレナー(B)差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/02/12	