

## 不適合情報

2020年3月4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機室排水口配管に詰まりを確認した。当該配管を清掃。	2020/02/27	
2	6号機	7号機海水モニタ定期点検時、警報動作試験において誤って6号機用端子にテスターを接触させたことによりデータ欠測および新潟県への伝送が停止したことを確認した。直ちに新潟県へ報告を実施済み。当該事象の原因を調査。	2020/02/28	
3	7号機	主蒸気配管閉止プラグ制御盤点検時、電源投入後の動作表示ランプが点灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/02/27	
4	7号機	中央制御室制御盤ディスプレイ装置の一部に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、表示および画面選択機能に影響なし。	2020/03/02	