

不適合情報

2020年3月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	サービス建屋ろ過水元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/02	
2	4号機	消防設備点検時、タービン建屋地下2階常用電気品室防火ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2020/02/28	
3	その他	大湊側補助ボイラー4Aサンプリングラック水素イオン濃度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/02/28	
4	その他	荒浜側補助ボイラー建屋内所内蒸気系配管に保温材の損傷を確認した。当該保温材を点検・修理。	2020/03/01	
5	その他	荒浜側焼却設備焼却灰集合ボックスダンパー位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2020/03/02	
6	その他	荒浜側焼却設備焼却灰取り出し作業時、密閉作業容器内に異物(耐火材の一部)があることを確認した。当該設備の運転を停止し点検・修理。	2020/03/02	