

不適合情報

2020年3月24日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプパージ配管止め弁および原子炉冷却材浄化系ポンプパージ水調節弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/17	
2	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検時、シリンダヘッド(No. 3、No. 12)動弁注油タンク供給配管に微量な油の漏えい(約45cc)を確認した。拭き取り実施済み、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。なお、応急処置により漏えいの停止を確認済み。	2020/03/18	
3	7号機	直流250V充電器盤常用蓄電池電流計に充電側と放電側の表示が相違する指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/17	