

不適合情報

2020年3月31日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	環境改善用冷水ポンプ(B)出口弁開度指示計に指針の固着を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/03/26	
2	1号機	消火ポンプ点検時、入口／出口ヘッダー間の差圧スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。なお、消火ポンプは手動での起動が可能のため機能に影響なし。	2020/03/26	
3	2号機	燃料プール冷却浄化系－復水補給水系連絡弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/26	
4	4号機	非常用ガス処理系プロセス放射線モニタ点検時、現場多重伝送盤デジタル表示器に表示不良を確認した。当該表示器を修理。なお、当該表示器は点検時のみ使用のため放射線モニタの機能に影響なし。	2020/03/25	
5	7号機	復水脱塩装置ストレーナー返送樹脂入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/25	
6	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用給気装置バグフィルタに破損(16枚)を確認した。当該フィルタを点検・修理。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/07/24	
7	その他	大湊側焼却炉設備一次バーナー制御盤にプロパンガス圧力の異常を示す警報の発生を確認した。当該機器を点検・修理。	2020/03/26	