

不適合管理状況(11月審査分)

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/11/7	その他	50万V開閉所山側(非管理区域)におけるけが人の発生について(11月8日お知らせ済み)
		(概要) 11月7日午前9時15分頃、発電所構内地質調査のため、50万V開閉所山側(非管理区域)においてボーリング調査を行っていた協力企業作業員が、地中の土砂を採取するためのパイプを傾けて土砂を取り出す際に、パイプの先端部と足場板との間に左手を挟み負傷したため、業務車で病院に搬送しました。
		(ホームページ掲載) 2007/11/8 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19110801p.pdf
2007/11/22	その他	構内固体廃棄物仮貯蔵庫建設現場(非管理区域)におけるけが人の発生について(11月26日お知らせ済み)
		(概要) 11月22日午後1時20分頃、構内固体廃棄物仮貯蔵庫建設現場(屋外)において協力企業作業員が、脚立にのぼり、高さ2.5mの地点で建設部材の取付け作業を始めようとしていたところ、突風により脚立が倒れそうになり、脚立から飛び降りた際に、左足かかとをコンクリート面に打ち負傷したことから、業務車で病院に搬送しました。
		(ホームページ掲載) 2007/11/26 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112603p.pdf

2. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2007/11/11	5号機	【中越沖地震】燃料移動作業中における燃料交換機荷重異常発生に伴う自動運転の停止について(11月12日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2007/11/12,14 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19111201p.pdf http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19111401p.pdf
2007/11/14	5号機	管理区域内でのガムの発見について
2007/11/23	6号機	制御棒の取り出し不可について(11月23日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2007/11/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112301p.pdf
2007/11/25	6号機	制御棒の取り出し不可について(11月25日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2007/11/25 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112501p.pdf

3. Cグレード 112件

発見日	号機	件名
2007/07/17	7号機	【中越沖地震】主排気ダクトサポートサイドストッパーの変形について
2007/10/11	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)前水室内下部の塗装剥がれについて
2007/10/15	6号機	個人警報線量計の誤作動について
2007/10/20	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉ウェルライニング面(ウェルカバー着座面)の擦りあとについて
2007/10/25	3号機	【中越沖地震】主変圧器内部点検における部品のズレ等の確認について
2007/10/25	3号機	【中越沖地震】循環水系配管#ABC系 配管変形及び塗装の剥がれについて
2007/10/25	3号機	【中越沖地震】循環水系配管#ABC系 放水管 管台のズレ及びヒビ割れについて
2007/10/25	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ#ABC系 吐出弁 スライドベースの隙間の確認について
2007/10/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機点検修理 #10側アライメントキー廻りにおける圧痕について
2007/10/25	その他	入退域管理装置(設備)の除却精算忘れについて
2007/10/28	6号機	コントロール建屋～原子炉建屋間 トレンチ内の漏水について
2007/10/29	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧(A)外部車室(上半)におけるギブキー及びセンターキーのカジリ跡について
2007/10/29	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)No3、4グランドパッキン(上半)フィンの軽微な接触痕(光沢のみ)について
2007/10/29	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)-(B)間カップリングカバー油切り油止めフィンの潰れについて
2007/10/30	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台固定キーの隙間、変形及び廻り止め溶接部の損傷について
2007/10/30	5号機	【中越沖地震】タービン建屋低圧タービン(A)内部車室補強材の接触痕について
2007/10/30	その他	定期事業者検査における検査成績書様式の不備について
2007/10/30	その他	【中越沖地震】中越沖地震による情報棟鉄骨亀裂の発見について
2007/10/31	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)ロータシャフト・シュラウドリング及び動翼の軽微な接触痕(光沢のみ)について
2007/10/31	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)ダイヤフラムの外輪・ノズルパッキン及びラジアルストリップの接触痕について
2007/10/31	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクタファンシートの破れ及びボルトの折損落下について
2007/10/31	7号機	平均出力領域モニタ(B) / 起動領域モニタ(B)記録計の誤停止について
2007/10/31	その他	発電所構内専用港におけるクレーン船からの油漏れについて
2007/11/01	1号機	【中越沖地震】主変圧器 相分離母線端子箱内部における母線支持金具の損傷について

発見日	号機	件名
2007/11/01	3号機	大物搬入口内扉上部の配管の保温材損傷について
2007/11/02	1号機	定期事業者検査の計画書記載漏れについて
2007/11/02	1号機	物品搬出測定における放射線測定器に貼付された早見表(検出限界値)の記入ミスについて
2007/11/02	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫(管理区域)内におけるドラム缶を積む棚の汚染確認について
2007/11/03	5号機	大湊側補助ボイラー4Bにおける水位高/低警報発生に伴う停止について
2007/11/05	2号機	中性子源領域モニタ動作不能バイパス用具の取付け間違いについて
2007/11/05	4号機	中性子源領域モニタ(B)の指示変動について
2007/11/05	4号機	中間領域モニタ(A)の指示変動について
2007/11/05	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機#9軸受及び10軸受外側油切りの接触痕について
2007/11/06	2号機	【中越沖地震】主変圧器 相分離母線端子箱内部における上部母線支え及び母線支持金具の損傷について
2007/11/06	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台固定キーのコンクリートのひび割れ及び取付ボルトの緩みについて
2007/11/06	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2、3、4油切りにおける油止めフィンの接触痕について
2007/11/06	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo3軸受メタル(上半)における接触痕について
2007/11/06	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン-低圧タービン(A)間カップリングカバー油切りの廻り止めキー損傷及び接触痕について
2007/11/06	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧(B)タービンにおける大気放出板の間隙の設計値からの外れについて
2007/11/06	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機#9軸受及び10軸シールケーシング油切りの接触痕について
2007/11/06	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクタファンデフレクターの接触痕について
2007/11/06	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクタ側アライメントキーの損傷について
2007/11/06	7号機	【中越沖地震】蒸気タービン本体 第1軸受振動計の損傷について
2007/11/08	1号機	低圧タービン(C)外部車室玉掛け時におけるチェーンブロック(1t)落下について
2007/11/08	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2(タービン側)油切りフィンの損傷について
2007/11/08	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン スラストメタル(タービン側)の接触痕について
2007/11/08	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2軸受メタルの接触痕について
2007/11/08	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンスラスト軸受の接触痕及びオイルシーリングの損傷について
2007/11/08	その他	平成19年7月分の損失電力量及び原子力発電所運転状況の誤記について

発見日	号機	件名
2007/11/09	1号機	【中越沖地震】タービン建屋におけるタービンペデスタル周辺コンクリートの剥離について
2007/11/09	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)内部車室 / 外部車室軸方向固定キーの曲がりについて
2007/11/09	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン グランドパッキンの接触痕について
2007/11/09	6号機	第9回取替燃料の工場立会検査における燃料棒現品立会不合格について
2007/11/11	2号機	雑固体廃棄物焼却建屋における火災報知器の誤動作について
2007/11/12	1号機	軽油タンクにおける仮設排水ポンプの設備の不備について
2007/11/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン車室伸び検出器の破損について
2007/11/12	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A) 1シリンダ油切り装置からの潤滑油の漏洩について
2007/11/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンラギング止めボルトの折損等の確認について
2007/11/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A, C)前後水室内ライニングのめくれ等の確認について
2007/11/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン 位相角検出器先端の接触痕について
2007/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo1軸受メタルの接触痕について
2007/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo1油切り(上半)フィンの接触痕について
2007/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン 低圧タービン(A)車室軸方向位置決めキーの隙間の確認について
2007/11/13	1号機	放射能測定車搭載可搬型ダストサンプラの点検方法の不備について
2007/11/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)外部車室センターキーの隙間の確認について
2007/11/13	2号機	【中越沖地震】原子炉圧力容器 ノズル部シールドプラグのズレについて
2007/11/13	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気タービン 高圧-低圧(A)カップリングガード(歯先部)とローターの接触痕について
2007/11/13	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気タービン 高圧-低圧(A)間連結胴歯先部の潰れについて
2007/11/14	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)外部車室軸方向位置決めキーの隙間の確認について
2007/11/14	5号機	漏電遮断器定例点検での電源停止によるダスト放射線モニタ警報の発生について
2007/11/15	1号機	サブレーションプール水位発信器における出力端子ケーブルの変形について
2007/11/15	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)外部車室センターキーの割れについて
2007/11/15	3号機	逃し安全弁ラッピング室(北側)用電気チェーンブロックの定格荷重を超える使用について
2007/11/15	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン ギブキー・センターキーの接触痕及びカジリについて

発見日	号機	件名
2007/11/16	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)ロータ羽根・ノズル取り合い部の接触痕について
2007/11/16	7号機	原子炉建屋貫通部における微量の空気漏えいについて
2007/11/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受球面及びシールリングの損傷について
2007/11/16	その他	フォークリフトの労働安全衛生法上の定期自主検査のもれについて
2007/11/17	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービンローターの接触痕等について
2007/11/19	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第5軸受部の変形について
2007/11/19	2号機	【中越沖地震】原子炉圧力容器 ノズル部シールドプラグのズレについて
2007/11/19	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)内部車室(上半)の接触痕について
2007/11/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)ノズルパッキンの損傷について
2007/11/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧(A)ロータ第9～17段における摩耗等について
2007/11/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧(A)ダイヤフラム(上半)第9～17段における摩耗等について
2007/11/20	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 改良型制御棒駆動機構電源盤室上部からの油滴下について
2007/11/21	1号機	工具センターにおける計測器破損の発見について
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 大物搬入口内東側天井における雨漏れについて
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ北側壁における漏水について
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋排風機(B)東側壁における漏水について
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主排気ダクト室東側壁における漏水について
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)内部車室 / 外部車室軸方向固定キーの曲がりについて
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン 振動位相角基準器の破損について
2007/11/21	4号機	燃料プール冷却浄化系ポンプモータ点検測定器の校正期限切れについて
2007/11/21	7号機	エリア放射線モニタCH.23における指示値の変動について
2007/11/22	2号機	スタックモニタサンプルポンプ(A)停止に伴うテレメータ切替えの未実施について
2007/11/22	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 地下2階西側壁面ひび割れからの漏水について
2007/11/23	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ダイヤフラム(上半)第1～8段の接触痕等について
2007/11/23	6号機	改良型制御棒駆動機構モータ制御盤における制御棒ロケーション表示の違いについて

発見日	号機	件名
2007/11/24	3号機	【中越沖地震】排気筒における南西側基礎杭のひび割れについて
2007/11/24	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A / B / C)車室軸方向位置決めキー固定溶接線のひび割れについて
2007/11/25	2号機	原子炉建屋 ドライウェルドレンペネススペース室の未施錠について
2007/11/25	6号機	制御棒引抜操作中における引抜阻止の発生について
2007/11/25	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 地下2階西側壁面ひび割れからの漏水について(その1)
2007/11/25	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 地下2階西側壁面ひび割れからの漏水について(その2)
2007/11/26	1号機	原子炉建屋差圧の正圧事象の発生について
2007/11/26	3号機	主変圧器一次ブッシング絶縁油からの微量PCBの検出について
2007/11/26	6号機	原子炉建屋4階非管理区域における水・油の滴下について
2007/11/26	6号機	燃料チャンネル着脱機(B)地震後点検時における動作確認時の配線用しゃ断器トリップについて
2007/11/26	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 移送タンク循環ラインからの漏えい発生について
2007/11/27	4号機	使用済燃料貯蔵ラックにおけるプレート部の変形について
2007/11/28	7号機	入域申請における許可号機及び許可日違いの一時立入者の管理区域入域事象について

4. Dグレード 268件

発見日	号機	件名
2007/07/13	1号機	起動領域モニタ取替及び同関連除却工事における既設ケーブルのシールドアース絶縁不良について
2007/10/01	1号機	海水熱交換器建屋 給気加熱器A, B 所内蒸気戻り系出口弁の腐食について
2007/10/05	1号機	海水熱交換器建屋 給気エアフィルタの破れについて
2007/10/05	1号機	海水熱交換器建屋 給気処理装置ダクトの腐食について
2007/10/09	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系導電率計ラック内シンクひび発生について
2007/10/12	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 IS-UT室における原子炉圧力容器ノズルキャリブレーション用モックアップ 架台からの油漏れについて
2007/10/18	1号機	メカニカルスナッパーの固着について
2007/10/18	2号機	所内蒸気戻り系 弁体入口側ステライト盛金部における線状指示模様の確認について
2007/10/18	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について

発見日	号機	件名
2007/10/18	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン横行ケーブルキャリアホイール軸受グリスニップルの損傷について
2007/10/22	1号機	原子炉建屋 天井クレーン機能検査における要領書番号の間違ひについて
2007/10/22	その他	【中越沖地震】補助ボイラーにおける煙道伸縮継手の割れについて
2007/10/22	その他	【中越沖地震】補助ボイラーにおける重油移送配管の変形について
2007/10/22	その他	【中越沖地震】補助ボイラーにおける煙道架台及び配管サポートの変形について
2007/10/23	1号機	タービン建屋 No.2天井クレーン横行給電装置主巻電動機用ケーブルの割れについて
2007/10/23	7号機	所内温水系熱交換器(A)フランジ部における傷及び腐食について
2007/10/24	1号機	主蒸気隔離弁における弁体パイロットシ - ト浸透探査検査時指示模様について
2007/10/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ天井照明水銀ランプ用灯具の割れについて
2007/10/24	4号機	原子炉再循環系シールテスターにおけるマグネットスイッチ接点の不良について
2007/10/24	6号機	【中越沖地震】ディーゼル発電機予備品(ピストンクラウンスタットボルト)変形等について
2007/10/25	3号機	【中越沖地震】循環水系配管#ABC系 マンホールピットのズレ及び隙間について
2007/10/25	3号機	【中越沖地震】循環水系配管#C系 マンホールベント弁 操作ハンドルの脱落について
2007/10/25	5号機	所内温水系熱交換器(A)フランジ部における傷及び腐食について
2007/10/25	6号機	燃料取替機 機上操作卓フラットディスプレイの表示不良について
2007/10/26	2号機	第12回定期事業者検査「原子炉保護系インターロック機能検査(その1)」における検査成績書確認日の誤記について
2007/10/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ天井照明水銀ランプ用灯具の割れについて
2007/10/26	4号機	計装用圧縮空気系(A)圧縮機におけるVベルトのねじれについて
2007/10/26	その他	大湊側 4ろ過水タンク基礎ボルトの切断痕・補修溶接痕の確認について
2007/10/29	1号機	【中越沖地震】CV洞道内CVケーブルの受金物からの外れについて
2007/10/29	2号機	燃料取替機 燃取伝送(計算機- DDC)異常発生について
2007/10/29	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について
2007/10/29	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について
2007/10/29	3号機	原子炉隔離時冷却系タービンポンプ用ホイストワイヤーロープの変形について
2007/10/29	3号機	【中越沖地震】CV洞道内CVケーブルの受金物からの外れについて

発見日	号機	件名
2007/10/29	7号機	オペフロサーピコンセント漏電遮断器の動作不良について
2007/10/29	その他	【中越沖地震】共通設備154kV C V 洞道内 C V ケーブルの受金物からの外れかかりについて
2007/10/30	4号機	タービン建屋 第6ヒータードレン冷却器(C)付近ファンネル内のワイパー脱落について
2007/10/30	4号機	空気抽出器室ITV(14) レンズ用コネクタストッパーの破損について
2007/10/30	5号機	主蒸気流量(D)流量計における指示不良について
2007/10/30	6号機	雑用水系コネクション止め弁のシートパスについて
2007/10/30	7号機	圧力抑制室プール水排水系サンプリングラック圧力指示接点の動作不良について
2007/10/30	その他	荒浜側洗濯設備 乾燥機(B)排気クリーナーにおけるエアリークについて
2007/10/31	1号機	所内蒸気系配管における蒸気漏れについて
2007/10/31	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室出入口弁エキスパンション防汚塗装の割れについて
2007/10/31	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室取付フランジ部防汚塗装の割れについて
2007/10/31	2号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンクレベルスイッチ動作不良について
2007/10/31	4号機	タービン建屋 常用電気品区域送風機(B)スラスト側背面ギャップの寸法許容値超過について
2007/10/31	7号機	燃料プール冷却浄化系プールライナードレン1次ドレン弁のシートパスについて
2007/11/01	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタ サンプルポンプ(A)における過負荷トリップについて
2007/11/01	1号機	低電導度廃液系クラセパ(A)アキュムレータ復水入口止め弁のシートパスについて
2007/11/01	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)における蒸発缶液位検出配管(液相側)の閉塞発生について
2007/11/01	1号機	サービス建屋 所内蒸気系供給ライン圧力調節弁の動作不良について
2007/11/01	1号機	所内蒸気戻り系ドレントラップにおけるYストレーナドレン弁のシートパスについて
2007/11/01	1号機	漏えい検出系ダストサンプラ 24V電源の不具合について
2007/11/01	1号機	ハンドルナット止めネジの欠品について
2007/11/01	1号機	漏えい検出系ダストサンプラ 光電スイッチの不具合について
2007/11/01	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ 吸込圧力計元弁グランド部からの水の漏洩について
2007/11/01	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口脇電線管プルボックス取付電線管の脱落について
2007/11/01	1号機	【中越沖地震】逃し安全弁移動用ホイストにおける集電子ケーブル被覆の剥がれについて

発見日	号機	件名
2007/11/01	5号機	使用済燃料貯蔵ラック据付ナットの不具合について
2007/11/01	5号機	原子炉冷却剤浄化系ろ過脱塩装置バイパス弁の開度指示不良について
2007/11/01	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)エリア 排風機(B)用電動機シャフトキー溝幅の拡大について
2007/11/01	6号機	原子炉建屋オペフロフロアコンセントボックス内におけるプレート止めボルトの不具合について
2007/11/01	7号機	タービン建屋オペフロ1カメラ電源部の不具合について
2007/11/01	7号機	タービン建屋オペフロ2カメラ架台の不具合について
2007/11/02	1号機	高圧炉心スプレイ系出口流量計器元弁のシートパスについて
2007/11/02	1号機	廃棄物処理エリア送風機(C)給気ダクト内における結露水の溜まりについて
2007/11/02	2号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器Aにおける入口蒸気減圧弁の動作不良について
2007/11/02	2号機	原子炉補機冷却系側排ガス復水器(B)逃がし弁のシートパスについて
2007/11/02	5号機	純水補給水系における弁びシートパスについて
2007/11/02	5号機	【中越沖地震】使用済燃料貯蔵プールラックにおける銘板上の異物確認について
2007/11/02	7号機	燃料プール冷却浄化系プールライナードレン2次ドレン弁のシートパスについて
2007/11/03	2号機	スクリーンストレーナ(B)自動空気抜弁のシートパスについて
2007/11/03	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)における振動計POWERランプの消灯について
2007/11/03	5号機	使用済燃料プール内における糸状のゴミ発見について
2007/11/04	1号機	B系非常用ディーゼル発電機室における非放射性ストームドレンサンプ内の油膜について
2007/11/04	4号機	過渡現象記録装置重故障警報の発生について
2007/11/04	6号機	エリア放射線モニタ記録計におけるデジタル表示「Error」の発生について
2007/11/04	その他	高電導度廃液系収集ポンプ(C)吸込みラインのドレンライン詰りについて
2007/11/05	1号機	所内蒸気戻り系配管用ラバーブーツの劣化について
2007/11/05	1号機	補助ボイラー3Aにおける蒸気ドラム空気抜弁のシートパスについて
2007/11/05	2号機	大型機器点検用建屋天井クレーン補巻上用抵抗器における絶縁体のヒビ割れについて
2007/11/05	3号機	タービン建屋オペフロ上部におけるITVの不具合について
2007/11/05	4号機	バー回転式スクリーン(F)駆動装置ストライカー部のスプリングピン脱落について

発見日	号機	件名
2007/11/05	5号機	大湊側焼却設備雑固体供給設備パレット搬出入コンベアのスイッチの不具合について
2007/11/05	その他	ディーゼル発電機予備品シリンダーヘッドにおける排気弁シート溶着部の剥離について
2007/11/05	その他	水処理建屋 圧搾用空気圧縮機異音の確認について
2007/11/06	1号機	原子炉建屋 高電導度廃液系・低電導度廃液系におけるファンネルの表示誤りについて
2007/11/06	1号機	常用照明分電盤における回路の動作不良について
2007/11/06	1号機	原子炉複合建屋 電動機・発電機セット室非放射性ストームドレン移送系サンプにおけるレベルスイッチの動作不良について
2007/11/06	1号機	非常用ガス処理系排ガスモニタラック時間計Bの動作不良について
2007/11/06	1号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタラック ヒーター制御用リレーの動作不良について
2007/11/06	1号機	低起動変圧器周りの照明不点について
2007/11/06	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 チェーンブロック仮置用キャスクの支持金具変形について
2007/11/06	2号機	原子炉区域送風機(B)電動機シャフト外径の寸法基準値外れについて
2007/11/06	2号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)モータ負荷側軸受油面の低下について
2007/11/06	3号機	原子炉再循環系(B)シール廻り流量記録計の印字不良について
2007/11/06	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)電動機反負荷側油切りラビリンスの一部欠損について
2007/11/06	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン-低圧タービン(A)間カップリングカバーノックピンの変形について
2007/11/06	7号機	発電機脱調分離保護継電器における位相特性許容値の逸脱について
2007/11/06	その他	第12回定期事業者検査 安全弁検査(その2) 検査成績書の分解検査良否判定日の記入漏れについて
2007/11/06	その他	No.3純水タンク受入弁における前弁ブッシュの腐食について
2007/11/06	その他	貝処理建屋 凝集沈殿処理水自動給水タンク入口配管のピンホールについて
2007/11/06	その他	【中越沖地震】貝処理建屋 活性炭吸着槽ベント配管の破損について
2007/11/07	1号機	タービン建屋 No.2天井クレーンパトライトの動作不良について
2007/11/07	1号機	放射性廃棄物処理設備 シーケンスコントローラ信号入力基板の不良について
2007/11/07	1号機	ケーブル処理室 SDファンネル表示の視認不良について
2007/11/07	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋非常用ディーゼル発電機(A)用搬入口横ページング電線管破損について
2007/11/07	1号機	【中越沖地震】燃料交換機移動中における動作停止について

発見日	号機	件名
2007/11/07	2号機	使用済燃料プール内におけるゴミの確認について
2007/11/07	2号機	原子炉冷却材浄化系 復水脱塩装置(A)保持ポンプ出入口差圧計の指示不良について
2007/11/07	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 壁付逆流防止ダンパーの不具合について
2007/11/07	6号機	ドライウェル内PHS基地局用ケーブルの損傷について
2007/11/07	7号機	復水ろ過装置 逆洗水受タンク液位計の出力異常について
2007/11/07	7号機	集積線量計の積算不良について
2007/11/07	7号機	第8回定期事業者検査計画と長期計画表との不整合について
2007/11/07	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)用油ポンプの不具合について
2007/11/07	7号機	復水器連続洗浄装置系(A)ボール注入元弁A1、A2のシートパスについて
2007/11/07	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)におけるタービン補機冷却海水系入口弁リミットスイッチの動作不良について
2007/11/08	1号機	原子炉隔離時冷却系 リミットスイッチの動作不良について
2007/11/08	1号機	制御棒 / 燃料指示金具つかみ具用ホースリール電磁弁コイルの断線について
2007/11/08	2号機	原子炉ウェル再生水止弁のシートパスについて
2007/11/08	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度の表示不良について
2007/11/08	2号機	購入仕様書施工対象機器と施工実績との相違について
2007/11/08	4号機	タービン建屋排風機(B)用電動機ローターの発錆確認について
2007/11/08	5号機	所内温水系熱交換器(B)におけるフランジ部傷及び腐食の確認について
2007/11/08	5号機	原子炉建屋 南東側階段室における自動火災報知器発報について
2007/11/08	5号機	燃料プール冷却浄化系サンプリング弁のシートパスについて
2007/11/08	5号機	換気空調補機非常用冷却水(A)系サンプリング弁のシートパスについて
2007/11/08	6号機	【中越沖地震】使用済燃料貯蔵プールラックにおける異物発見について
2007/11/08	7号機	復水ろ過器A 逆洗用水入口弁の閉固着について
2007/11/08	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)サクシオンパイプ固定用ボルトの損傷について
2007/11/08	その他	工具センター H19年上期棚卸しにおける不明品の発生について
2007/11/08	その他	3号機・4号機OF・CV洞道照明分電盤の漏電遮断器交換間違いについて

発見日	号機	件名
2007/11/09	1号機	タービン建屋排風機(A, C)計装品の破損について
2007/11/09	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン(A)におけるゴムバッファ/ダストカバーの劣化について
2007/11/09	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン(B)におけるダストカバーの劣化について
2007/11/09	5号機	大湊側補助ボイラー4C缶水サンプリングラック入口弁の動作不良について
2007/11/09	6号機	起動領域モニタ(E)リアンプ信号入力及び出力コネクタ部の接触不良について
2007/11/09	7号機	大型スクリーンのブラックアウトについて
2007/11/11	7号機	復水脱塩装置出入口ヘッダ差圧のレンジ逸脱について
2007/11/11	その他	荒浜側焼却設備排気筒放射線モニタにおけるトリチウムサンプリング装置ヒータ温度の異常警報発生について
2007/11/12	1号機	タービン建屋排風機(B)におけるグラビティダンパの動作不良について
2007/11/12	1号機	原子力施設用灯火管制器における照度切替の不良について
2007/11/12	1号機	【中越沖地震】燃料交換機「燃取伝送異常」発生について
2007/11/12	2号機	試料採取系 圧力計指示の不良について
2007/11/12	3号機	燃料交換機中継端子箱除染におけるケーブル及び圧着端子の不具合について
2007/11/12	3号機	特別措置エリアの未施錠について
2007/11/12	3号機	ITV制御架映像入力コネクタ(湿分分離器(A)室)接続用アダプタの不良について
2007/11/12	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)軸受温度高警報の発生について
2007/11/12	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ 天井クレーン電磁接触器の劣化について
2007/11/12	その他	積雪深計の指示値不具合について
2007/11/12	その他	固体廃棄物貯蔵庫第2棟におけるマット下端かぶりコンクリートの一部剥落について
2007/11/12	その他	水処理設備 COD計滴定器の不良について
2007/11/13	1号機	制御棒取替工事における新制御棒仮置の際の運搬・移動申請書の申請漏れについて
2007/11/13	2号機	所内蒸気系 所内温水系バックアップ熱交換器温度調節弁の固着について
2007/11/13	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋海水ポンプ天井クレーン用点検架台塗装の剥がれ他について
2007/11/13	5号機	注意タグの日付記入もれについて
2007/11/13	5号機	大湊側補助ボイラー4A記録計における圧力指示(青ペン)の印字不良について

発見日	号機	件名
2007/11/13	5号機	気体廃棄物処理系 排ガスフィルター用チェーンブロック電磁接触器他の劣化について
2007/11/13	5号機	エリア放射線モニタCH.34の指示低下について
2007/11/13	5号機	保温健全性点検(地震後点検)気体廃棄物処理系排ガス復水器の結露他について
2007/11/14	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器フィルタブロー切替弁後弁のシートパスについて
2007/11/14	1号機	排ガス復水器入口元弁のシートパスについて
2007/11/14	2号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セットエリア送風機(B)電動機ブラケットハウジング内径の基準値外れについて
2007/11/14	2号機	ケーブルボックス蓋の落下について
2007/11/14	3号機	原子炉圧力容器ヘッド自動着脱機No4ユニットの動作不良について
2007/11/14	4号機	RW/Zサンプリングラック1洗浄水止め弁のシートパスについて
2007/11/14	4号機	電動丸ノコのコード破損について
2007/11/14	5号機	大湊側焼却設備 廃活性炭タンク攪拌機エアメントフィルタの破損について
2007/11/14	5号機	中性子源領域モニタ(A)計数率の指示変動について
2007/11/14	5号機	中性子源領域モニタ(C)計数率の指示変動について
2007/11/14	6号機	制御棒 54 - 15 ブレーキ故障のリセット不可について
2007/11/14	その他	【中越沖地震】水処理建屋 処理水槽レベルスイッチガイド管の破損について
2007/11/15	1号機	高電導度廃液系貯留槽(A)上部配管ラバーブーツの破損について
2007/11/15	1号機	酸素供給圧力発信器におけるベントプラグのリークについて
2007/11/15	1号機	管理区域内の空气中放射性物質濃度測定の一部欠測について
2007/11/15	1号機	タービン建屋給気加熱器所内蒸気系入口圧力調整弁前弁・後弁における弁棒摺動傷について
2007/11/15	3号機	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン配管ゴムライニングの剥離について
2007/11/15	3号機	スクリーン渦巻きストレーナー(B)ドレン配管ゴムライニング部の亀裂発生について
2007/11/15	3号機	CRT #9表示不良について
2007/11/15	4号機	原子炉冷却材浄化系プリコートタンク「液位低」警報の発生について
2007/11/15	5号機	中操時計装置の時刻ずれについて
2007/11/15	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫における床面の汚染確認について

発見日	号機	件名
2007/11/16	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(B)のグラウンドリークについて
2007/11/16	3号機	携行品モニタからの携行品以外(放射線測定器)の物品の搬出について
2007/11/16	5号機	ケーブルテスターディスプレイの表示不良について
2007/11/16	5号機	所内用圧縮空気系気水分離器(A)排気弁における閉動作不良について
2007/11/16	6号機	照明用分電盤 絶縁抵抗値の低下について
2007/11/16	6号機	照明用分電盤 絶縁抵抗値の低下について
2007/11/16	6号機	照明用分電盤 絶縁抵抗値の低下について
2007/11/16	6号機	作業用分電盤 絶縁抵抗値の低下について
2007/11/16	6号機	照明用分電盤 絶縁抵抗値の低下について
2007/11/16	6号機	オペフロコンセントボックス内への浸水及びコンセント回路の絶縁抵抗値低下について
2007/11/16	6号機	オペフロコンセントボックス内コンセント回路の絶縁抵抗値低下について
2007/11/17	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 コンクリート杭の杭頭部欠損について
2007/11/17	3号機	電源ボックス用分電盤の動作不良について
2007/11/17	7号機	燃料プール冷却浄化系 復水脱塩装置(A)出口流量の変動について
2007/11/18	5号機	タービン建屋排風機(C)スラスト軸受けの油にじみについて
2007/11/18	5号機	電力系統電圧制御装置 時計装置自動校正の不良について
2007/11/19	1号機	高電導度廃液系収集ポンプB攪拌ラインベント配管の閉塞について
2007/11/19	1号機	制御棒/燃料指示金具つかみ具点検におけるケーブルの断線について
2007/11/19	1号機	物品搬出時における非管理区域側からの境界線越えについて
2007/11/19	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について
2007/11/19	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について
2007/11/19	2号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について
2007/11/19	3号機	【中越沖地震】定期検査時燃料移動監視装置転倒防止支えの曲がりについて
2007/11/19	4号機	燃料交換機における荷重信号取り込み故障について
2007/11/19	5号機	大湊側焼却設備「排ガスクーラー出口温度加温上限」警報の頻発について

発見日	号機	件名
2007/11/19	5号機	密封油差圧指示計の指示不良について
2007/11/19	7号機	主タービン非常用油ポンプテストボタン名板の誤りについて
2007/11/19	7号機	試料採取系 手動コンフロー開度表示の不良について
2007/11/19	7号機	【中越沖地震】制御棒外観点検時におけるハンドルガイドロ - ラ部の軽微なひびについて
2007/11/19	その他	【中越沖地震】ディーゼル発電機予備品ピストン連接棒の打痕傷について
2007/11/20	1号機	ほう酸水注入系ポンプにおけるスナッパ部の異音発生について
2007/11/20	1号機	500kV3号母線分離継電器の不良について
2007/11/20	4号機	所内蒸気系 圧力調整弁の動作不良について
2007/11/20	6号機	ITVカメラ画像への赤み確認について
2007/11/20	7号機	原子炉建屋 - タービン建屋連絡トレンチ室水密扉開閉接点の不良について
2007/11/20	その他	超音波積雪深計点検中におけるドップラーソーダのデータ欠測について
2007/11/21	1号機	アニオン・カチオン樹脂ホッパ室空調吸込みダクト内における堆積物について
2007/11/21	5号機	大湊側焼却設備廃活性炭ポンプにおける吸込ストレナの詰まりについて
2007/11/21	7号機	タービンローカル盤における電源装置トリップについて
2007/11/22	2号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について
2007/11/22	4号機	原子炉建屋排風機(C)ボリュームダンパにおけるハンドルグランド部パッキンの劣化について
2007/11/22	5号機	制御棒冷却水流量計の指示不良について
2007/11/22	5号機	【中越沖地震】タービン建屋オベフロ上部ITV旋回装置アーム部の変形について
2007/11/22	6号機	所内用圧縮空気系バックアップ弁 前弁、後弁、バイパス弁の銘板誤りについて
2007/11/22	6号機	フラットディスプレイ13(APR用)の画面への縞模様状のゆらぎ発生について
2007/11/22	その他	不適合報告書(【中越沖地震】7号機主排気ダクトサポートストッパー変形)の作成遅延について
2007/11/23	1号機	補機スクリーン洗浄ポンプBにおける洗浄水圧力低警報発生について
2007/11/23	3号機	中央制御室加湿器(A)における給水電磁弁の動作不良について
2007/11/23	3号機	サービス建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)吐出逆止弁のシートパスについて
2007/11/23	5号機	原子炉建屋 残留熱除去系(C)レイダウンスペース室扉の動作不良について

発見日	号機	件名
2007/11/23	6号機	「6号発電機脱調分離装置不良」警報の発生について
2007/11/24	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機 台車路上外位置リミットスイッチ動作不良の件について
2007/11/24	5号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ盤B用ITV映像の不点について
2007/11/24	5号機	中間領域モニタ(G)の動作不良について
2007/11/24	7号機	作業用分電盤のトリップについて
2007/11/25	3号機	主油タンク油面計器の指示不良について
2007/11/25	3号機	原子炉給水駆動用タービン(A)(B)油面計器の指示不良について
2007/11/26	1号機	補機冷却海水ポンプ 安全弁におけるプラグ及び弁箱の腐食について
2007/11/26	1号機	第15回定期事業者検査計画書 電動機検査(その1)実施機器の未記載について
2007/11/26	1号機	タービン建屋 オペフロ 非常口誘導灯の損傷について
2007/11/26	2号機	原子炉ウェル純水止弁のシートパスについて
2007/11/26	2号機	所内蒸気系 所内温水系バックアップ熱交換器温度調節弁の動作不良について
2007/11/26	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)「制御電源喪失」警報の発生について
2007/11/26	4号機	原子炉建屋3階連絡通路空調機の不具合について
2007/11/26	5号機	大湊側焼却設備「雑固体供給設備異常」警報の発生について
2007/11/26	5号機	電解鉄イオン注入系電解槽水素ガス排出止め弁のグランドリ-クについて
2007/11/26	6号機	原子炉区域・タービン区域排気処理装置(A)内におけるたばこの確認について
2007/11/26	7号機	原子炉補機冷却系ポンプ(B)吐出弁のシートパスについて
2007/11/27	1号機	固化系搬出ドラム監視用ITVの映像不良について
2007/11/27	2号機	放射性廃棄物処理設備 計算機軽故障警報発生について
2007/11/27	4号機	タービン建屋 外気温度温度検出器端子のカバー固着について
2007/11/27	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)における出口圧力計計器元弁取付け部のリークについて
2007/11/27	その他	水処理設備 汚泥ポンプリサイクル配管のピンホールについて
2007/11/27	その他	ホットシャワードレン系ろ過器(A/B)におけるろ過処理性能の低下について
2007/11/28	1号機	制御棒温度記録計におけるMOドライブの動作不良について

発見日	号機	件名
2007/11/28	2号機	スクラムタイミングレコーダ盤内ファンの異音について
2007/11/28	3号機	第4給水加熱器(A)水位調整弁のポジションナーの不具合について
2007/11/28	3号機	サービス建屋加湿器(E)給水電磁弁のシートパスについて
2007/11/28	3号機	燃料取替機ブリッジレオナード盤 冷却ファン取付用スタッドボルトのねじ切れについて
2007/11/28	4号機	スクリーン出口ストレーナ(A)ドレン逆止弁のシートパスについて
2007/11/28	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)出口ストレーナフランジのリークについて
2007/11/28	5号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)ベント弁のシートパスについて
2007/11/28	7号機	蒸気タービン 低圧タービン(A)下半ノズル側養生作業中の頭部負傷について
2007/11/29	3号機	燃料取替機用自動定電圧装置における出力配線用遮断器の動作不良について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	2
B	4
C	112
D	268
対象外	0
総計	386