

不適合管理状況(10月審査分)

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/10/14	その他	免震重要棟新築工事現場(屋外)におけるけが人の発生について(10月15日お知らせ済み)
		<p>(概要) 平成20年10月14日午後2時52分頃、免震重要棟新築工事現場(屋外)において、現場の状況を確認していた協力企業社員が、建設機械(ショベルカー)で土留め用の板を押し込む作業に加わり、持っていた添え板と仮設手すりの間に左手親指先端を挟まれ負傷しました。このため、業務車で病院へ搬送し、診察を受けました。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2008/10/15 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20101501p.pdf</p>
2008/10/21	7号機	原子炉建屋(管理区域)におけるけが人の発生について(10月22日お知らせ済み)
		<p>(概要) 平成20年10月21日午前10時45分頃、7号機原子炉建屋地下1階(管理区域)において、配管の耐震強化工事を行っていた協力企業作業員が、アンカーボルトを固定するためのカプセル入り固着剤(ガラス製)を壁に空けた穴に挿入する際に、誤ってカプセルを割り、破損したガラスで左手を負傷しました。このため、業務車で病院へ搬送し、診察を受けました。なお、作業員の身体に放射性物質による汚染はありません。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2008/10/22 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20102201p.pdf</p>

2. Bグレード 11件

発見日	号機	件名
2008/6/11	7号機	供用期間中検査クラス 検査における主蒸気系溶接継手の管理記録の不備ならびに不適切な判定について
2008/9/17	7号機	供用期間中検査クラス 検査における記録処置の不備について
2008/10/6	3号機	金属閉鎖配電箱(3D)停止時におけるモーターコントロールセンタ(3C)負荷の誤開放について
2008/10/6	3号機	タービン建屋 復水器(A)上部配管表面でのタバコの吸殻の発見について
2008/10/7	5号機	制御棒(42-59)のカップリング不良について
2008/10/9	6号機	管理区域への一時立ち入り者の氏名相違について
2008/10/14	3号機	【中越沖地震】排気筒放射線モニタサンプリング配管の損傷について(10月15日お知らせ済み)
		<p>(ホームページ掲載) 2008/10/15 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20101502p.pdf</p>

発見日	号機	件名
2008/10/15	1号機	濃廃タンク・廃スラッジ系配管スペース(ラピンス付近天井部)内でのタバコの吸殻の発見について
2008/10/15	6号機	建屋内・外における異臭の発生について
2008/10/16	7号機	タービン建屋(管理区域)におけるけが人の発生について(10月17日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/10/17 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20101702p.pdf
2008/10/16	7号機	原子炉建屋の上部格納容器内(管理区域)におけるけが人の発生について(10月17日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/10/17 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20101701p.pdf

2.Cグレード 77件

発見日	号機	件名
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-26)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-25上)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-25下)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/22	3号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-27)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/29	3号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-27)変形および塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-2-7)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-2-9)放水管内部の変形について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-2-6)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-2-8)放水管内部の変形について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-6-4)取水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A101-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C110)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/13	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C112)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/19	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-2-7)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/19	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B110)放水管内部の変形について

発見日	号機	件名
2008/6/24	2号機	【中越沖地震】循環水系配管A系(A112)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/24	2号機	【中越沖地震】循環水系配管A系(A122)放水配管内部の変形について
2008/7/29	6号機	急閉電磁弁およびテスト電磁弁用Oリングの損傷について
2008/8/23	7号機	コントロール建屋 搬入口からの防護区域への立入りについて
2008/9/16	7号機	低圧タービン(A)(B)(C)16段タービンの翼の傾きについて
2008/9/18	3号機	主変圧器用一次ブッシングの軸葉の欠損について
2008/9/19	その他	コンプレッサの労働安全衛生法に基づく定期自主検査の未実施について
2008/9/24	1号機	固定子巻線冷却水制御盤 / 水素ガス制御盤補助リレーコイルテープの剥がれについて
2008/9/25	6号機	所内蒸気系配管 蒸気の漏えいについて
2008/9/30	3号機	ほう酸水注入系ポンプ(B)コネクティングロッド等の損傷について
2008/10/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧外部車室(下半)くさびの隙間、変形および割れについて
2008/10/2	4号機	タービン大物搬入口の外扉用鍵の紛失について
2008/10/2	7号機	主蒸気系トンネル室壁の空洞について
2008/10/2	7号機	後打ちアンカ(RHR-R501)打設時における電線管の損傷について
2008/10/2	その他	緊急委託承認書の作成遅れについて
2008/10/2	その他	ホールボディカウンタ解除測定における管理番号の誤設定について
2008/10/2	その他	荒浜側焼却設備 焼却炉灰取り出し時における炉内圧力上昇について
2008/10/3	5号機	海水熱交換器建屋 山側階段室 階段横のコンクリート上よりタバコの吸殻の発見について
2008/10/5	その他	サービスホール来館者の転倒による負傷について
2008/10/6	6号機	原子炉冷却材再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A)の単体試運転時の異音について
2008/10/7	3号機	循環水配管[CW-018]浸透探傷試験剤の相違について
2008/10/7	5号機	カップリング操作時における「制御棒手動制御系 制御棒位置指示系システム軽故障」警報の発生について
2008/10/7	その他	需要箇所購買における事後承認での発注について
2008/10/9	5号機	制御棒操作依頼ミスによる「制御棒手動制御系 制御棒位置指示系システム軽故障」警報の発生について

発見日	号機	件名
2008/10/9	6号機	原子炉冷却材再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A)の単体試運転時の電動機側軸受けからの異音について
2008/10/9	7号機	タービン補機冷却系ストレナ連動渋滞の発生について
2008/10/10	1号機	【中越沖地震】補機取水路 側壁コンクリートのひび割れ、漏水について
2008/10/10	6号機	管理区域立入許可証(IDカード)通行履歴の異常の発生について
2008/10/10	7号機	タービン建屋(管理区域)におけるけが人の発生について
2008/10/10	その他	北側海水モニタ監視データの一時的な収集不能について
2008/10/14	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンブ移送配管【RD-195A】溶接部のピンホールについて
2008/10/14	5号機	制御棒駆動機構健全性確認時における選択と異なる座標での「制御棒手動制御系/制御棒位置指示系軽故障」他警報の発生について
2008/10/14	6号機	火災受信機の火報(誤報)の発生について
2008/10/14	7号機	ほう酸水注入系ポンプ出口圧力指示計内の水溜りの発生について
2008/10/15	3号機	原子炉再循環系配管除染座修理 作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2008/10/15	6号機	複合中間弁 弁棒スラスト間隙部の要領書指示値の相違について
2008/10/15	その他	個人線量警報計(線)の線量指示値の不良について
2008/10/16	1号機	管理区域内物品搬出に伴う搬出物品員数の不一致について
2008/10/16	5号機	制御棒(34-03)一時カップリングの不良について
2008/10/16	6号機	個人警報線量計の不携帯による退出について
2008/10/16	6号機	原子炉建屋他 耐震サポート設置および同関連除却作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2008/10/17	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機1台作業隔離中における所内用圧縮空気系からのバックアップ弁の作動試験の未実施について
2008/10/17	3号機	【中越沖地震】主タービン低圧車室(A)(B)(C)の変形・移動の発生による軸受位置のわずかなズレについて
2008/10/17	3号機	【中越沖地震】3号機タービン建屋 低圧外部車室(A)(B)(C)フットプレートボルト穴と基礎ボルト間のズレ発生について
2008/10/18	3号機	パワーセンタ(3C-1)受電しゃ断器の冷却ファンの不具合について
2008/10/20	1号機	海水熱交換器建屋 搬入口(S1-62K)における誤入域について
2008/10/20	7号機	使用済み燃料プール 手摺取り付け用ボルトワッシャの紛失について
2008/10/22	1号機	機器仮置きプール内へのドライチューブの落下について
2008/10/22	1号機	非常用ガス処理系 モーターコントロールセンタ補機テストスイッチ「通常」位置運用の周知不徹底について

発見日	号機	件名
2008/10/22	5号機	ボール捕集器格子駆動装置(F)制御ケーブルの切断について
2008/10/23	5号機	変圧器基礎改良工事の型枠解体作業中におけるけが人の発生について
2008/10/23	6号機	耐震補強工事における照明回路の埋設ケーブルの損傷について
2008/10/24	5号機	工具センタートルクレンチの精度の逸脱について
2008/10/24	6号機	高電導度廃液系 収集タンク(A)液面の波立ち発生について
2008/10/24	6号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(C)(F)支持台コンクリート部の亀裂について
2008/10/27	1号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)における水漏れ(雨水)について(10月28日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/10/28 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20102802p.pdf
2008/10/27	7号機	原子炉建屋 B系非常用電気品室の漏水の発生について
2008/10/27	7号機	水圧制御ユニット アキュームレータ コネクタケーブルの誤配線について
2008/10/28	6号機	原子炉建屋 エリア火災警報装置の故障について
2008/10/29	7号機	計装用圧縮空気系 予備機起動の警報発生について
2008/10/29	7号機	原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却系ポンプ(F)地絡の発生について
2008/10/30	7号機	計装用圧縮空気系機能検査 現場データ採取中の不備について

3.Dグレード 330件

発見日	号機	件名
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-30)放水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-3-11)の取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-4-2)の取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-4-3)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-15)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-16)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-17)取水管内部の塗装の剥離について

発見日	号機	件名
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A - 6 - 18)の取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 3 - 9)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 3 - 11)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 4 - 2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 4 - 3)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 6 - 4)取水管内の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 6 - 16)取水管内の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 6 - 18)取水管内の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B - 52 - 4)放水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C - 3 - 9)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C - 3 - 10)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C - 3 - 11)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C - 4 - 2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C - 4 - 3)取水管内部の塗装の剥離について
2008/4/10	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 壁躯体の剥離および脱落について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A105)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B101-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B106)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C106)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A106)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C101-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水系配管B系(B105)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水系配管B系(B103)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水系配管B系(B102)取水配管内部の塗装の剥離について

発見日	号機	件名
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水系配管B系(B101)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水系配管A系(A101)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/13	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C124)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/13	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C141)取水管内部の内面塗装の剥離について
2008/6/19	その他	所内蒸気系 供給ライン第2止め弁[P61-F026]弁体の指示模様について
2008/6/20	6号機	ホトラボ 給気系ダクト配管の腐食について
2008/6/24	その他	蒸気取入弁(予備)[P61-F010B]弁体および弁座の指示模様について
2008/6/24	その他	補助ボイラー蒸気だめ(C)出口弁[P62-F2204]弁体の指示模様について
2008/7/23	1号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 210V補助ボイラーMCC本体の歪み、裏面扉およびユニット扉の歪みについて
2008/8/6	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 移動式炉内計装系案内管貫通孔充填用モルタルのひび割れについて
2008/8/23	3号機	タービン建屋 連絡通路 防火扉取手部の破損について
2008/8/26	7号機	第1給水加熱器(B)給水出口弁[N21-F029B]モータベアリングからの異音について
2008/9/2	6号機	プロセス放射線モニタ系 液位指示計[D11-LIS064]リードスイッチの接点不良について
2008/9/4	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低電導度廃液系配管(200A-LCW-012)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/4	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(20A-SS-622~631)のサポート埋込部壁の損傷について
2008/9/8	3号機	第3給水加熱器(C) 入口管水抜き弁[N21-F201C]弁座シート面の指示模様について
2008/9/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(125A-SS-003)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(125A-SS-009)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/8	7号機	タービン建屋 南側通路ケーブルトレイ貫通部パッキンの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 所内温水系配管(250A-HWH-022)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 所内温水系配管(250A-HWH-014)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(40A-SS-222)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(50A-SS-264)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(40A-SS-228)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(50A-SS-267)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について

発見日	号機	件名
2008/9/9	6号機	弁[C12-F078A]弁座シート部の割れについて
2008/9/9	6号機	変圧器バルブピット中継端子箱内サーモスタットの不良について
2008/9/16	7号機	相分離母線 冷却装置漏えい検知器の不動作について
2008/9/17	6号機	非常用ガス処理系 計装元弁のシートリークについて
2008/9/17	7号機	計装配管通水・漏えい試験時の導電率計チェンバ[CE-TB02A]からの漏えいについて
2008/9/18	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(B)(D)(刻印E,F)分解部品の腐食および指示模様について
2008/9/18	3号機	原子炉冷却材浄化系 弁[G31-F045]ピンの潰れについて
2008/9/18	6号機	メカニカルスナップの作動不良について
2008/9/18	7号機	ほう酸水注入系ポンプ センタリング記録計測器 管理番号の誤記入について
2008/9/18	7号機	制御棒駆動機構補修室 空調ダクトの損傷について
2008/9/19	1号機	スクラムソレノイドヒューズ盤A端子台ビスの破損について
2008/9/19	3号機	不活性ガス系 緑ベン[T31-L/TR620]指示特性不良およびトラバーサ(ペンアーム)のひび割れについて
2008/9/19	6号機	オイルスナップピストンロッドの腐食他について
2008/9/19	6号機	計装配管運転圧漏えい試験時の検出元弁のシートパスについて
2008/9/19	その他	補助ボイラー(1A)排ガス分析計 光出レベルの低下について
2008/9/20	2号機	サービス建屋 ページング用スピーカの不良について
2008/9/22	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダライナの磨耗について
2008/9/24	1号機	第15回定事検 非常用予備電源装置検査(その3)誤差計算書の許容範囲誤記による検査要領書の誤記について
2008/9/24	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(B)(D)(刻印E,F)中間カップリング用ボルト・ナットの腐食について
2008/9/24	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印C)インペラ他の浸透探傷検査における判定基準外の指示模様について
2008/9/24	3号機	【中越沖地震】西側ポンベ建屋 プルボックスの変形他について
2008/9/24	4号機	排気筒基礎杭頭部のコンクリート表面のはつり跡について
2008/9/24	その他	1/2号、3/4号工具センタ棚卸しにおける不明品について
2008/9/25	3号機	原子炉補機冷却系 弁[P21-F133A]止ネジの欠品について
2008/9/25	7号機	換気空調補機常用冷却水系 圧力指示計[P24-PI-589]計器入口弁インリークについて

発見日	号機	件名
2008/9/25	その他	キャスク保管庫における基礎杭コンクリートの剥離について
2008/9/25	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫における基礎杭の微細なひび割れについて
2008/9/26	3号機	原子炉核計装系 中性子束記録計[C51-NR602D] 赤ペントラバーサ(ペンアーム)劣化によるガタの発生について
2008/9/26	3号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(C) 冷却管減肉について
2008/9/26	6号機	DC125V充電器盤電解コンデンサ型式変更における設計管理シート作成不備について
2008/9/26	6号機	タービン建屋 オペフロ天井クレーン昇降階段脇天井面からの水滴下について
2008/9/26	6号機	タービン建屋 オペフロ北側天井からの雨水滴下について
2008/9/26	6号機	タービン建屋 屋上階雨水滴下について
2008/9/26	7号機	タービン主要弁(CV-1~4) フレキシブルチューブの変形および損傷について
2008/9/26	その他	補助ボイラー(4C) ノズルプレートパッキンの充填不良について
2008/9/27	1号機	リミットスイッチアーム部の変形について
2008/9/27	3号機	非常用ディーゼル発電機(A) 潤滑油プライミングポンプのメカリークについて
2008/9/27	3号機	主復水器(C)冷却細管の浸食について
2008/9/27	5号機	水圧制御ユニット(10-51) ドレンラインホース接続部のリークについて
2008/9/28	3号機	DC250V蓄電池(No.45) 測定比重の参考値逸脱について
2008/9/28	3号機	原子炉ウェル(S-4) 純水接続端止め弁[P11-F294]のシートパスについて
2008/9/28	4号機	燃料プール冷却浄化系保持ポンプ(B) 吸込弁のグランドリークについて
2008/9/28	5号機	非常用照明分電盤(ELP-5R71)におけるトリップについて
2008/9/29	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)(No.8)排気弁シートの指示模様について
2008/9/29	3号機	第10回定検における非常用ガス処理系逆流防止ダンパの点検項目相違について
2008/9/29	3号機	海水熱交換器建屋 非放射性性スチームドレン移送系サンプポンプ(A) 電動機用フレキシブルチューブの破損について
2008/9/29	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) 主軸の指示模様について
2008/9/29	3号機	原子炉冷却材浄化系 弁[G31-F700C] 弁体の引き抜き不良について
2008/9/29	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)ターニング装置用電動機ブラケット内径寸法の許容値の逸脱について
2008/9/29	3号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B) 内面塗装の塗膜剥離等について

発見日	号機	件名
2008/9/29	3号機	原子炉補機冷却系 弁[P21-F582B] 弁棒の変形について
2008/9/29	6号機	計装元弁のシートパスについて
2008/9/29	6号機	圧力スイッチ内のマイクロスイッチ(10-35/14-55)の動作不良について
2008/9/29	6号機	圧力スイッチ内のマイクロスイッチ(38-51/54-43)の動作不良について
2008/9/29	7号機	給水加熱器ドレン水位発信器廻り手動弁のシートパスについて
2008/9/29	7号機	水位発信器ベント弁グランドからのリークについて
2008/9/30	1号機	純水タンク(N0,1)水位用レベルスイッチ(LS001A)の電線ケーブルカバーの外れについて
2008/9/30	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)(N0.18)排気弁ケース等の腐食について
2008/9/30	3号機	原子炉補機冷却系 弁点溶接の未処理について
2008/9/30	3号機	原子炉補機冷却系 弁[P21-F581B] 弁体における指示模様について
2008/9/30	3号機	複合中間弁(No.1)(No.5)(No.6)のテ - パ - ピン表面開口の傷について
2008/9/30	7号機	原子炉補機冷却系 熱交換器 耐震強化工事基礎コンクリートの損傷について
2008/10/1	1号機	低圧復水ポンプ(C)インペラ目視点検における錆物巣について
2008/10/1	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(D) 検出元弁[P45-F801D]のシートパスについて
2008/10/1	1号機	復水移送ポンプ(C)吸込圧力計のスティックについて
2008/10/1	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 ガスサンブラ架台と壁面の剥離および計装配管のズレ痕について
2008/10/1	2号機	復水・給水系導電率計[P91-CRS604]の動作不良について
2008/10/1	3号機	原子炉再循環系(B) 出口側除染座[681-101-F05] 溶接時の溶け込み不良について
2008/10/1	4号機	タービン建屋 排風機(4A)の停止空転時の異音発生について
2008/10/1	6号機	高圧主蒸気リード管フランジ締付けボルト・ナット固着(カジリ)について
2008/10/1	7号機	タンクベント処理系 第二隔離弁[P72-AO-F002] 閉側のリミット不良について
2008/10/1	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ・制御棒駆動機構補修室コンセント電源用配線用遮断機のトリップについて
2008/10/1	その他	大湊側補助ボイラー(4B) サンプルラックのエア混入について
2008/10/2	2号機	固化系ドラムハンドリング設備 親台車定位置検出器の位置ずれについて
2008/10/2	2号機	固化系ドラムハンドリング設備 充填ドラム重量計表示器の表示不良について

発見日	号機	件名
2008/10/2	2号機	原子炉建屋 燃交室内無停電電源装置のバッテリー不具合について
2008/10/2	3号機	格納容器ダイヤフラムフロア部の水溜まりについて
2008/10/2	3号機	低圧タ - ビン (A) 外部車室 (上半) の浸透指示について
2008/10/2	5号機	純水タンク (No.3) 雨水排水中間受けの詰まりについて
2008/10/3	1号機	燃料ディタンクレベル指示系 [R43-LIS101B] (No.2) 接点接断差の精度逸脱、 (No.3) 接点設定値の精度逸脱について
2008/10/3	1号機	残留熱除去海水系ポンプ (B) (D) 吐出フランジ締付ボルトの絶縁ワッシャの劣化について
2008/10/3	3号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系サージタンク内面塗装の剥離等について
2008/10/3	4号機	給水加熱器 (6 A) 溶接線の指示模様について
2008/10/3	6号機	原子炉建屋 クリーンアクセス通路 (南側) 蛍光灯接続端子部の不具合について
2008/10/3	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の検出元弁のシートパスについて
2008/10/3	その他	大湊側廃液洗濯系設備 洗濯機 (E) 雑用水系入口弁のシートパスについて
2008/10/4	3号機	タービン建屋 連絡通路 防火扉ドアノブの破損について
2008/10/4	3号機	低圧タ - ビン (B) 外部車室 (上半) の浸透指示について
2008/10/4	5号機	廃スラッジ系受ポンプのメカ部のリークについて
2008/10/4	7号機	低圧ローター用回転架台の減速機ギヤの破損について
2008/10/4	その他	荒浜側補助ボイラー (2 A) 押込み通風機入口ペーン操作器の動作不良について
2008/10/5	2号機	圧力抑制室プール水排水系 (11 - A) 配管からの水漏れについて
2008/10/5	2号機	タービン建屋 交流 120V 計測用分電盤の扉ノブの破損について
2008/10/5	7号機	セーフティロジックユニット (3 - 4) 系コントローラの異常発生について
2008/10/6	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ吐出母管弁 [P36-F103B] 駆動部の油漏れについて
2008/10/6	3号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系淡水希釈水入口弁 [U42-F031] のシートパスについて
2008/10/6	3号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系淡水希釈弁 [P46-F005] 弁駆動部ロッドおよびダイヤフラム押えの点溶接割れについて
2008/10/6	3号機	発電機高圧ブッシング塵とりパッキン取付用のヘリサートネジの一部損傷について
2008/10/6	5号機	工具センター 借用工具用インバータ制御装置チップの紛失について

発見日	号機	件名
2008/10/6	6号機	保安電話ホルダーの破損について
2008/10/6	その他	水処理 オートドレンフィルタ(2)の動作不良について
2008/10/7	1号機	原子炉冷却材浄化系 非再生熱交換器冷却水温度調節弁入口弁[P21-F122]のグランドリークについて
2008/10/7	3号機	金属閉鎖配電盤(3D)(4A)真空遮断機における制御接触器の破損について
2008/10/7	3号機	原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系サンプ冷却器冷却水出口フローグラスのフラップの不良について
2008/10/7	3号機	パワーセンタ(3D-1)(2A)気中遮断機における蓄勢用ギアの空回りについて
2008/10/7	3号機	残留熱除去系(C)高圧ケーブルにおけるシールドの絶縁抵抗の不良について
2008/10/7	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)吐出ストレーナのドレンラインの詰まりについて
2008/10/7	5号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプポンプ吐出弁のシートパスについて
2008/10/7	6号機	電気油圧式制御装置系 手動弁グランド押さえ部からの油にじみについて
2008/10/7	7号機	原子炉建屋 通路誘導燈パネルの破損について
2008/10/7	その他	タグ札シール紙購入に伴う承認文書未作成での購入について
2008/10/8	3号機	水圧制御ユニット(107)弁 ボンネットボルトの変形について
2008/10/8	3号機	接点付圧力指示計の接点動作の不良について
2008/10/8	3号機	高圧炉心スプレイ系ポンプメカニカルシール第1ベント弁[E22-F410A]弁体の指示模様について
2008/10/8	4号機	所内用圧縮空気系コンプレッサ(A)クロスヘッドの指示模様について
2008/10/8	5号機	交流120V中央制御室計測用分電盤(5A-2)の扉ハンドルの破損について
2008/10/8	5号機	固化系乾燥機の電動機架台上部の油垂れについて
2008/10/8	6号機	廃棄物処理建屋 西側壁面ひび割れからの湧水の発生について
2008/10/8	7号機	屋外消火栓(FHO-02)からの水の噴出しについて
2008/10/8	7号機	排気筒の使用前事業者検査成績書の改訂について
2008/10/9	1号機	残留熱除去系吸入ライン外側隔離弁[E11-F025B]開度計の不具合について
2008/10/9	3号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(C)水室ベント弁[P42-F502C]のシートパスについて
2008/10/9	3号機	高電導度廃液系収集タンク 水素イオン濃度計(B)の検出器の不良について

発見日	号機	件名
2008/10/9	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) ディーゼル機関(R44-C001H)巻線温度端子箱用フレキシコネクタのひび割れと破損について
2008/10/9	3号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(B)伝熱管の減肉について
2008/10/9	その他	大湊側補助ボイラ(4A)用変圧器ガス検出継電器の油しみについて
2008/10/10	1号機	水銀灯ブラケット部の破損について
2008/10/10	1号機	非常用補機中間ループ系サージタンク(B)純水補給水弁[P38-AO-F135B]の作動不良について
2008/10/10	1号機	主冷凍機(D)冷却水入口弁のシートパスについて
2008/10/10	2号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系 ポンプ吐出圧力計(PI-001)の指示不良について
2008/10/10	3号機	所内蒸気戻り系 Y形ストレーナ弁[P61-F026]・[P61-F416]のシートパスについて
2008/10/10	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)および高圧炉心スプレイ系燃料移送ポンプ吐出圧力計外枠とサポートの腐食について
2008/10/10	6号機	管理区域内への不要品(たばこライター)持込みについて
2008/10/10	その他	大湊側焼却設備 焼却炉フィルタ出口排ガス自動分析装置の内部故障の警報発生について
2008/10/11	4号機	「ドライウェル低電導度廃液系サンプ流量高」の警報発生について
2008/10/11	5号機	サービス建屋 送風機(B)逆流防止ダンパの動作不良について
2008/10/11	6号機	コントロール建屋 ドレン排水ファンネル[CE-G2001]排水配管の詰まりについて
2008/10/12	3号機	所内蒸気戻り系 Y形ストレーナ(D048)ドレン弁[P61-F420]のシートパスについて
2008/10/12	その他	荒浜側焼却設備 下部定量供給機ダンパの電磁弁の動作不良について
2008/10/13	3号機	高電導度廃液系 濃縮装置循環ポンプシール水出口絞り弁[K13-F1261]のシートパスについて
2008/10/13	3号機	複合中間弁(No.6)弁ケ - シングの浸透指示について
2008/10/13	その他	荒浜側補助ボイラー設備 蒸気だめB蒸気取入弁のシートパスについて
2008/10/14	1号機	手動弁[N22-LS001A H側入口弁]ステムの腐食について
2008/10/14	1号機	手動弁[N22-LS001A ベント弁]ステムの腐食について
2008/10/14	1号機	手動弁[N22-LS002A H側入口弁]ステムの腐食について
2008/10/14	1号機	手動弁[N22-LS002A ベント弁]ステムの腐食について
2008/10/14	1号機	手動弁[N22-LT003A H側入口弁]ステムの腐食について
2008/10/14	1号機	手動弁[N36-LS010A H側入口弁]ステムの腐食について

発見日	号機	件名
2008/10/14	1号機	154kV荒浜線 碍子洗浄ラインの不具合について
2008/10/14	1号機	電磁弁 [K11-AO-F515] の直流抵抗値の判定基準逸脱について
2008/10/14	2号機	タービン建屋 排風機(A)サクシオンベーン付近の異音について
2008/10/14	3号機	固定子冷却フィルタ(A)ドレン弁 [N43-F506A]・イオン交換器樹脂塔フィルタドレン弁 [N43-F508A] の弁体シート面の指示模様について
2008/10/14	3号機	水圧制御ユニット アキュームレータレベルスイッチ [C12-LDS129/38-23] の動作不良について
2008/10/14	3号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機D冷水出口流量差圧指示スイッチ [P25-FIS002D] 指示のステックについて
2008/10/14	3号機	パワーセンタ(3D-2)(5A) 気中遮断機投入パネ蓄勢用モータの固渋について
2008/10/14	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系ポンプ(B)用電動機メカスナ取合い部の損傷について
2008/10/14	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A) 吐出ストレーナドレンライン詰まりについて
2008/10/14	5号機	電解鉄イオン注入系 海水供給ポンプ クエンチング水の排水不良について
2008/10/14	6号機	電気油圧式制御装置 ヒータファンB号機の振動値の基準値逸脱について
2008/10/14	7号機	燃料取替機 サドル接合部の穴加工の不良について
2008/10/15	1号機	補機スクリーン(A) 洗浄ポンプA自動エア抜弁の不具合について
2008/10/15	1号機	ドライウェル 高電導度廃液系 サンプ漏えい検出系バイパス弁第1保守弁 [K11-F115] スピンドルストッパー用ボルトの破損について
2008/10/15	2号機	放射線廃棄物処理設備 サンプリング室ファンネル [XK-E6029A] 蓋ロックピンの破損について
2008/10/15	2号機	蒸気加減弁 [N31-F002D] 副弁の当り不良について
2008/10/15	3号機	サービス建屋 パワーセンタ電圧計における誤差率の逸脱について
2008/10/15	3号機	サービス建屋 パワーセンタ不足電圧継電器における動作値管理値の逸脱について
2008/10/15	3号機	海水熱交換器建屋 海水ストームドレンサンプポンプケースベアリング内径の基準値の逸脱について
2008/10/15	3号機	原子炉補機冷却系 ポンプ(B)用電動機の電動機絶縁診断における判定値の逸脱について
2008/10/15	5号機	タービン建屋 高電導度廃液系 サンプポンプ(C)吐出逆止弁のシートパスについて
2008/10/15	その他	荒浜側焼却建屋 非管理区域空調機室のファンネル蓋ロックピンの破損について
2008/10/16	1号機	主蒸気放射線モニタ(B) [D11-Z601B] 側面設定値変更におけるランプの不点灯について
2008/10/16	3号機	原子炉隔離時冷却系 蒸気ライン外側隔離弁用電動弁リミトルク [E51-F008] 弁トルクスプリングの劣化について
2008/10/16	3号機	原子炉再循環系(A) 原子炉再循環系可変周波数電源出力変圧器盤 上部ヒューズホルダー取付け用ネジ部の損傷について

発見日	号機	件名
2008/10/16	4号機	タービン建屋 天井クレーン(No.1)主巻上制御盤用冷却ファンの異音について
2008/10/16	4号機	工具センター借用計測器(ダイヤルゲージ)の破損について
2008/10/16	5号機	燃料プール補給水ポンプ用電動機[P14-C001-M]ステータ放熱フィンのひび割れについて
2008/10/16	7号機	排気筒 使用前事業者検査要領書等の誤記修正について
2008/10/17	1号機	原子炉複合建屋(非管理区域) ストームドレン処理系床ファンネル表示の誤記について
2008/10/17	1号機	局部出力領域モニタ用水中テレビカメラ装置(3/4号用)の不具合について
2008/10/17	3号機	タービンろ過ポンプ シャフトのオイルシール部の摩耗について
2008/10/17	5号機	工具センター棚卸不明品の発生について
2008/10/17	5号機	高電導度廃液系収集タンク 水素イオン濃度計(A)の校正エラーについて
2008/10/17	5号機	高電導度廃液系収集タンク 水素イオン濃度計(B)の校正エラーについて
2008/10/17	5号機	タービン補機冷却系 熱交換器(C)淡水側ドレン配管フランジ部のリークについて
2008/10/17	6号機	低圧タービン(A)内部車室(上半)の指示模様について
2008/10/17	7号機	原子炉給水駆動用タービン 油タンク入り口流量スイッチ[N38-FIS185B]の動作不良について
2008/10/18	4号機	電解鉄イオン注入系流量の低下について
2008/10/18	その他	大湊側補助ボイラー(4C) 給水流量計の動作不良について
2008/10/19	1号機	主蒸気隔離弁 漏えい率検査時における主蒸気系ラインプラグからの気泡の発生について
2008/10/19	1号機	タービン建屋 ファンネル[TC-15008・TC-15010]の詰りについて
2008/10/19	6号機	大型表示盤起動領域モニタ(J) レンジ指示の不良について
2008/10/19	7号機	低圧ロータ用回転架台減速器ギヤの破損について
2008/10/20	1号機	[中越沖地震]循環水建屋 建屋内計器の腐食について
2008/10/20	1号機	工業用テレビ設備カメラ(No.2)電源用コネクタ部の不良について
2008/10/20	1号機	原子炉水溶存酸素計恒温装置[P91-SC441B]電子クーラの制御不良について
2008/10/20	2号機	補助ボイラー(3A) 蒸気ドラム出口弁 弁体および弁座の指示模様について
2008/10/20	2号機	高電導度廃液系 収集ポンプ(D) 出口濃縮装置側ラインドレン配管の閉塞について

発見日	号機	件名
2008/10/20	3号機	金属閉鎖配電箱(3B-1)最大指示計(V0)における誤差率の逸脱について
2008/10/20	6号機	除湿器内部冷凍機[D11-B101]の動作不良について
2008/10/20	6号機	電解鉄イオン注入装置クエンチングラインの詰まりについて
2008/10/20	7号機	原子炉建屋 二重扉の動作不良について
2008/10/20	7号機	電磁弁配管継ぎ手部からの油漏えいについて
2008/10/20	7号機	タービン建屋補機冷却系 現場弁[P22-F071]の名称相違について
2008/10/20	7号機	制御棒駆動機構系 現場弁[C12-F590]の識別困難について
2008/10/20	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の純水補給水系元弁からの漏えいについて
2008/10/20	その他	水処理 大湊側純水送水ポンプ吸込み配管フランジからのリークについて
2008/10/21	1号機	復水ろ過器(I)出口流量ワンループコントローラの故障について
2008/10/21	3号機	接点付液位指示計の接断差の精度逸脱について
2008/10/21	3号機	原子炉建屋付属棟 北西側エリア放射線エリアモニタ計算機入力点(3X532)の名称誤記について
2008/10/21	3号機	モーターコントロールセンタ(MCC3B-1-1)(4E)ユニット内配線用遮断機の動作不良について
2008/10/21	3号機	コールドランドリー洗濯機(B) 雑用水系入口電磁弁のシートパスについて
2008/10/21	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(B) グランド部からのリーク量増加について
2008/10/21	5号機	大湊側給水建屋 地下トレンチ内飲料水配管貫通部壁からの湧水について
2008/10/21	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A,B号機) 低圧蒸気加減弁用レバーの腐食について
2008/10/21	7号機	海水熱交換器エリア 海水スチームドレン移送系サンプポンプのカットレスベアリングの摩耗について
2008/10/21	7号機	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン弁の弁駆動部の不具合について
2008/10/21	7号機	非放射性ドレン移送系 弁[U63-F501]弁番号の重複について
2008/10/21	その他	補助ボイラー(4C) 連続負荷試験時における給水流量のハンチングについて
2008/10/22	3号機	所内蒸気戻り系トラップバイパス弁[P61-F244、F720A、F720B]弁体シート面のエロージョンについて
2008/10/22	3号機	サービス建屋 加湿器(B)の給水不良について
2008/10/22	5号機	サービス建屋 給気処理装置中性能フィルタの破損について

発見日	号機	件名
2008/10/22	5号機	工業用テレビ設備 炉心上部カメラの映像揺れについて
2008/10/22	6号機	タービン蒸気加減弁(No.1) 主要弁油筒の不具合について
2008/10/22	6号機	タービン蒸気加減弁(No.4) 弁棒・クロスヘッド廻り止めピンのカジリ傷について
2008/10/22	6号機	計装元弁[N36-F704B]のシートパスについて
2008/10/22	その他	大湊側洗濯機(A) 給水ライン接続ホースからの水漏れについて
2008/10/22	その他	補助ボイラー(2A) バーナー噴霧媒体電磁弁メカシール部からの蒸気リークについて
2008/10/22	その他	大湊側補助ボイラ サンプポンプ(A) 出口逆止弁動作不良および同逆止弁のピンホールについて
2008/10/23	1号機	水圧制御ユニット 方向制御弁[C12-D001-123/34-55]弁取付部のリークについて
2008/10/23	3号機	取水側サイフォンブレイク弁(A) [N71-F020A] モーターベアリングの摩耗について
2008/10/23	3号機	タービン補機冷却海水系 絞り弁[P42-F006]弁箱ゴムライニングの剥離について
2008/10/23	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) シリンダライナー内面の磨耗について
2008/10/23	4号機	モーターコントロールセンタ(4B-1)最大指示計(R22-V0I024)赤指針のリセット不良について
2008/10/23	6号機	サービス建屋 放射線計測器校正装置室 空調ダクト空気測定口の不具合について
2008/10/23	6号機	低圧タービン(B) ダイヤフラム(下半)の指示模様について
2008/10/23	7号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器(B1)給水加熱器側ベント弁[N22-F052B]ギアドリミットスイッチの油 しみについて
2008/10/23	その他	大湊側 洗濯機(C)ドアからの水漏れについて
2008/10/24	1号機	原子炉複合建屋 主冷凍機室における照明の破損について
2008/10/24	1号機	作業用分電盤[PP-1R32]の扉ロックレバーの破損について
2008/10/24	7号機	非常用ガス処理系 機能検査時の警報発生について
2008/10/24	その他	荒浜側焼却設備 ダスト・ヨウ素サンプルガス温度検出器[TE004]の不具合について
2008/10/25	1号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(No.2)「No.1ポンプ」の故障について
2008/10/25	3号機	所内蒸気戻り系 Y形ストレーナ(D150)ドレン弁[P61-F550]のシートパスについて
2008/10/25	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(D)(刻印B,D) 分解部品の腐食および指示模様について
2008/10/25	6号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良について

発見日	号機	件名
2008/10/27	1号機	低電導度廃液系収集槽(B) 再循環弁[K12-AO-F008B]の動作不良について
2008/10/27	1号機	原子炉複合建屋 所内蒸気系供給ライン第1圧力調整弁出口ドレンラインの詰まりについて
2008/10/27	1号機	弁グランド部漏えい処理系 電磁弁[P71-F012]電線コネクタの折損について
2008/10/27	3号機	復水器真空ポンプ 封水冷却器冷却水出入口弁のシートパスについて
2008/10/27	4号機	スタックドレン排出切替弁の不良について
2008/10/27	4号機	循環水ポンプ 吐出弁ピット排水ポンプの汲み上げ不良について
2008/10/27	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C) 起動回数制限計のリセット不良について
2008/10/27	5号機	所内用圧縮空気系コンプレッサ(A) 本体出口弁のシートパスについて
2008/10/27	6号機	タービン建屋 照明用サポートアンカのひび割れについて
2008/10/27	6号機	タービン建屋 原子炉区域・タービン区域 送風機室入口階段室のひび割れについて
2008/10/27	6号機	タービン建屋 レイダウンエリア建屋貫通部のひび割れについて
2008/10/27	7号機	タービン建屋(管理区域)南西壁からの染み出しについて
2008/10/27	7号機	タービン建屋(管理区域)大物搬入口壁からの染み出しについて
2008/10/28	2号機	荒浜側雑固体物焼却建屋 排気筒放射線モニタ[H22 P207]内リレーの汚れについて
2008/10/28	2号機	荒浜側雑固体物焼却建屋 排気筒放射線モニタ[H22 P208]内リレーの汚れについて
2008/10/28	3号機	高圧炉心スプレイディーセル補機冷却水系 熱交換器冷却水出口サンプリング元弁[P26-F009]弁棒の曲がりについて
2008/10/28	3号機	所内蒸気戻り系 サービス建屋圧力調節弁前後弁[P61-F350, F352]のシートパスについて
2008/10/28	5号機	格納容器内温度記録計[T31-TRS-601]記録用紙の詰まりについて
2008/10/28	5号機	所内圧縮空気系コンプレッサ(B) 本体付き出口弁のシートパスについて
2008/10/28	7号機	燃料移動手順試験インストール時における燃料交換機計算機の不具合について
2008/10/28	その他	大湊側洗濯乾燥機(B) 排ガスフィルタの点検口扉ストッパーの破損について
2008/10/29	1号機	荒浜側ランドリー建屋(管理区域)でのタバコの吸い殻の発見について
2008/10/29	3号機	ジブクレーンおよびチャンネル取扱ブーム点検作業における社給材料一覧表・受領書の未作成について
2008/10/29	3号機	復水器真空ポンプ シャフトメッキの剥離について

発見日	号機	件名
2008/10/29	3号機	復水ろ過装置 電磁弁BOX [TBX-TH083] 電磁弁からのエアリークについて
2008/10/29	4号機	原子炉補機冷却海水系 ポンプ潤滑水後弁(B)および(D)の銘板入れ違いについて
2008/10/29	4号機	原子炉建屋付属棟 原子炉補機冷却系(A)弁スペース床ファンネル番号記載不備について
2008/10/29	6号機	高電導度廃液系 工程完了確認ボタンの接触不良について
2008/10/29	その他	契約外産業廃棄物の収集運搬および処分の発生について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	2
B	11
C	77
D	330
対象外	2
総計	442