

不適合管理状況(8月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/8/22	4号機	<p>排気筒付近(屋外)におけるけが人の発生について</p> <p>《概要》 平成21年8月22日午後1時15分頃、4号機排気筒付近(屋外)において、排気筒耐震強化工事のため地上部で補強材の組立作業を行っていた協力企業作業員が、回転してきたボルト締付機の突起部と補強材の間に誤って左手親指を挟み負傷したことから、救急車で病院へ搬送しました。</p> <p>《ホームページ掲載》 2009/8/24 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21082401p.pdf</p>

2. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2009/7/31	5号機	原子炉建屋(管理区域内)におけるガムの発見について
2009/8/10	4号機	<p>原子炉建屋(非管理区域)における潤滑油漏れについて</p> <p>《ホームページ掲載》 2009/8/11 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21081101p.pdf</p>
2009/8/10	その他	2号機, 3号機 原子炉圧力容器加圧時の試験温度評価に用いる応力拡大係数の引用誤りについて
2009/8/30	6号機	中央制御室制御盤内 リレー端子ジャンパの復旧忘れについて

3. Cグレード 44件

発見日	号機	件名
2009/7/13	1号機	主蒸気配管保温材他からのアスベスト検出について
2009/7/15	その他	作業班長資格承認申請書における手続きの不備について
2009/7/16	1号機	相分離母線(No.27ユニット)支持碍子取付台ボルトの施工不良について
2009/7/22	2号機	主変圧器 交換用一次ブッシング中心導体の傷について
2009/7/30	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) シール水調節弁バイパス弁[N21-F119A]パッキン部の施工不良について

発見日	号機	件名
2009/7/31	1号機	計算機用変圧器[1C-1] 計画外の電源停止について
2009/7/31	5号機	残留熱除去系ポンプ(C) 吸込側フランジ部からの水漏れについて
2009/7/31	5号機	原子炉建屋 主蒸気トンネル室ブローアウトパネルの損傷について
2009/7/31	その他	刈払機による仮設電源ケーブルの切損について
2009/8/1	3号機	タービン建屋 密封油ポンプ室南側壁ブルボックス内の水溜りについて
2009/8/3	1号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2009/8/3	5号機	消火ポンプ圧力調整用消火ポンプ(B) 負荷試運転時における温度の異常上昇について
2009/8/4	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油冷却器取替工事における計装配管の変形について
2009/8/4	1号機	定められた巡視員以外による高線量区域の巡視について
2009/8/4	3号機	中央制御室制御盤計器点検作業における中央給電所への発電機情報(発電機電力量, 電圧, 無効電力, 有効電力)の伝送停止について
2009/8/4	4号機	非常用ディーゼル発電機(B) 空気圧縮機(B-1) 吸入フィルタの欠損について
2009/8/4	5号機	原子炉再循環系 電動機・電動機セット(A) 反流体継手側軸受用サーモカップルの未挿入について
2009/8/5	1号機	巡視点検報告書における点検設備機器名称の記載もれについて
2009/8/5	1号機	海水機器建屋 床部開口作業(コア抜きボーリング作業)における埋設電線管の損傷について
2009/8/5	2号機	圧力抑制室プール水排水系配管切断作業における電工ドラムケーブルの切断について
2009/8/6	6号機	コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C) 送風機(B) の過負荷トリップについて
2009/8/8	3号機	仮設フランジ取付における主排気ダクト下部への当たり傷について
2009/8/10	1号機	原子炉建屋 非常用ガス処理系(B) 室空調用電源[MCC 1D-1-3(7G)]制御回路の不良について
2009/8/10	4号機	主排気筒放射線モニタ(B) 下限警報の発生について
2009/8/10	4号機	【中越沖地震】復水器(A, B, C)胴体伸縮継手の伸びについて
2009/8/10	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(B) 静止型可変周波数電源装置(C2) 待機系異常他の発生について
2009/8/11	1号機	コントロールエリア 再循環送風機(A) 用しゃ断器の動作不良について
2009/8/14	6号機	「区分Ⅲ SLU伝送路異常P662-3」警報の発生について
2009/8/14	7号機	「EHC冷却水回収タンク水位高」警報の発生について

発見日	号機	件名
2009/8/17	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/8/18	3号機	低圧炉心スプレイ系最小流量バイパス弁[E21-F008]の動作不良について
2009/8/18	5号機	作業用電源箱[NPP-5R46]回路[CKT-7]のトリップについて
2009/8/18	その他	管理区域備品倉庫定期パトロール(6月度)の未実施について
2009/8/20	6号機	高圧復水ポンプ(B)吸込圧力低低用圧カスイッチ[N21-PS059B]の動作不良について
2009/8/20	その他	安全協定に基づく平成21年度第1四半期報告書(放射性廃棄物管理状況)の誤記について
2009/8/24	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系補給水ポンプ(A)ランプの表示不良について
2009/8/26	5号機	原子炉補機冷却系サージタンク(A)の水位低について
2009/8/26	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置プレフィルタ(A)ドレン配管からの空気漏れについて
2009/8/26	6号機	タービンランド蒸気系 蒸化器側切替え後の系統圧力低下について
2009/8/26	6号機	所内蒸気系圧力調整弁[P61-PCV-F004]の制御不良について
2009/8/26	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/8/28	6号機	起動領域モニタ(F)の指示不良について
2009/8/28	6号機	原子炉補機冷却系 原子炉格納容器内側戻り隔離弁[P21-MO-F080B]コネクタ部のガタつきについて
2009/8/29	6号機	局部出力領域モニタ[44-37B]の指示不良について

4. Dグレード 221件

発見日	号機	件名
2008/5/27	3号機	原子炉再循環系可変周波数電源用変圧器(A)他修理における測温抵抗体(RTD)の絶縁抵抗低下について
2009/2/11	1号機	タービン主蒸気系 主蒸気圧力検出元弁[N11-PT018]のシートリークについて
2009/6/1	5号機	換気空調補機常用冷却水系配管[HNCW-410]の変形について
2009/6/23	5号機	低圧タービン(B)軸受(No. 5, 7, 8)ボールシート間隙の管理値逸脱について
2009/6/24	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)シリンダ(No. 11)燃料噴射ポンプ戻り配管継手部の油にじみについて
2009/7/7	1号機	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁入口弁[N81-F010]ガスケット面の腐食について

発見日	号機	件名
2009/7/10	5号機	低圧タービン(A)内部車室(上半)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/10	その他	低バックグラウンド放射能自動測定装置の動作不良について
2009/7/14	1号機	保守ツール(D40)点検における破損および変形について
2009/7/15	2号機	原子炉再循環系配管 高周波誘導加熱応力改善法前 超音波探傷検査作業時における超音波探傷機[UI-23DH]の動作不良について
2009/7/15	6号機	分電盤[ELP-6R21] 照明用回路[CKT10]のトリップについて
2009/7/17	1号機	タービン主蒸気止め弁(No.2)ユニボールのがたつきについて
2009/7/17	2号機	復水器水室圧力計装ラック[H22-P220] ドレン配管止め弁のシートリークについて
2009/7/17	3号機	メタクラ(3SA-1)前面基礎ボルトスプリングワッシャの未装備について
2009/7/17	3号機	低圧タービン(A)外部車室(下半)補強パイプ溶接部 浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/18	5号機	抽気蒸気系サポートラグ溶接部 浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/20	1号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービン 大気放出板(間隙)の管理値逸脱について
2009/7/20	5号機	【中越沖地震】低圧タービン(B, C) 軸受メタル, グランドパッキンの接触跡について
2009/7/21	4号機	中央制御室排風機(B)羽根車ハブ内径の許容値逸脱について
2009/7/22	3号機	主変圧器 工場出荷準備作業中におけるブッシング内部からの油漏れについて
2009/7/23	1号機	純水補給水系配管切断作業時における水漏れについて
2009/7/23	5号機	局部出力領域モニタ ケーブルコネクタの接触不良について
2009/7/24	1号機	制御棒駆動機構 自動交換機組合せ試験時における導通不良について
2009/7/24	1号機	ポールトラック点検作業における可動式足場蝶番取付プレートの変形について
2009/7/24	1号機	循環水ポンプ(A)循環水配管ルーズフランジ部の塗装の剥離および錆の発生について
2009/7/24	4号機	原子炉建屋, タービン建屋 作業用分岐盤(A系)電圧計および電流計の管理値逸脱について
2009/7/24	4号機	主蒸気止め弁(No.4)ストレーナ溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/24	5号機	低圧タービン(A)ロータの浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/27	1号機	【中越沖地震】震災に伴う品質記録の一部紛失について
2009/7/27	5号機	低圧タービン(A)内部車室(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2009/7/27	5号機	制御棒駆動系 窒素充填ライン元弁[C12-F087A, F088F] グランド部からの漏えいについて
2009/7/28	4号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B)水位電気式演算器(P21-I/O-625B)トグルスイッチの動作不良について
2009/7/28	4号機	モータコントロールセンタ(4D)ユニット配線用遮断器投入レバーの固着について
2009/7/28	4号機	制御盤・分電盤負荷回路 絶縁抵抗値の低下について
2009/7/28	5号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/28	5号機	原子炉給水ポンプ タービンリンク機構の摩耗について
2009/7/29	1号機	常用照明分電盤[LP-1S41] アンカーボルト周辺コンクリートの剥落について
2009/7/29	3号機	タービン建屋 給気冷却器室内 床面への錆粉の落下について
2009/7/29	4号機	複合中間弁(No. 1~3) テーパーピン磁粉探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/29	4号機	タービン蒸気加減弁(No. 1, 2)弁棒・クロスヘッド廻り止めピン間隙の許容値逸脱について
2009/7/29	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機の腐食および浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/29	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器プリコート二次入口弁[G31-F308A] 駆動部からの空気漏れについて
2009/7/30	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セットからの油にじみおよび配管、フランジ座溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/7/30	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系 熱交換器(B)伝熱管の減肉について
2009/7/30	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系 熱交換器(D)伝熱管の減肉について
2009/7/30	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)最小流量調節弁[N21-F059B]ポジション継手部の損傷について
2009/7/30	4号機	除染設備 電磁弁コイル巻線ケーブルの絶縁抵抗低下について
2009/7/30	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)ベアリング他の劣化について
2009/7/30	4号機	原子炉再循環系給気処理装置室ストームドレン処理系サンプポンプ吐出弁(B)のシートパスについて
2009/7/30	4号機	原子炉再循環系給気処理装置室非放射性ストームドレン移送系サンプポンプ(B)ドレンラインの詰まりについて
2009/7/30	4号機	タービン建屋 No. 2天井クレーン横行装置操作レバーの劣化について
2009/7/30	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)蒸発器側水室チューブの減肉について
2009/7/30	5号機	低起動変圧器(5SA, 5SB)油温度記録計の指示不良について
2009/7/30	5号機	高圧タービンロータ浸透探傷検査における指示模様について

発見日	号機	件名
2009/7/30	6号機	湿分分離加熱器(A)室用可搬式カメラ(U51 No.15)接続箱の結露について
2009/7/30	その他	長納期手配品保管時における保管箱からの油にじみについて
2009/7/31	3号機	残留熱除去系(B)系最小流量バイパス弁[E11-MO-F035B]の自動閉について
2009/7/31	4号機	原子炉補機冷却系(B)系統流量差圧伝送器[P21-FT-008B]ドレンラインの詰まりについて
2009/7/31	4号機	原子炉補機冷却系(B)常用系入口流量差圧伝送器[P21-FT-031B]ドレンラインの詰まりについて
2009/7/31	4号機	復水ろ過装置、復水脱塩装置系流量積算計[N26-V/F002A-1, N27-V/F004A-1]電源ユニットの動作不良について
2009/7/31	5号機	BC服更衣所 床面からの水漏れについて
2009/7/31	5号機	耐震強化工事における原子炉補機冷却系配管への設置不良によるアーク痕について
2009/7/31	6号機	中央制御室CRT(No.9)画面タッチ操作の不能について
2009/8/2	3号機	パワーセンタ(3SA)受電しゃ断器冷却ファンのトリップについて
2009/8/2	その他	大湊側洗濯廃液系 洗浄水流量(純水補給水系)の指示不良について
2009/8/3	1号機	排気筒サンプリングラック(A)ランプテスト用スイッチの破損について
2009/8/3	3号機	サービス建屋 温水ボイラ室天井からの水漏れについて
2009/8/3	4号機	原子炉補機冷却系(B)常用補機冷却水入口弁[P21-MO-F092]電動弁トルクスイッチ設定目盛部の欠損について
2009/8/3	4号機	サプレッションプール水温度記録計[T11-TRS-602A]指針の脱落について
2009/8/3	5号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ インペラキー(4段目)の損傷について
2009/8/3	5号機	原子炉補機冷却系熱交換機(B, D)水室ゴムライニングの損傷について
2009/8/3	5号機	常用照明分電盤[NLP-5R42] 回路[CKT35, 36]のトリップについて
2009/8/3	5号機	湿分分離器(B)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/3	5号機	主タービン 高圧ノズルダイヤフラム(上半)目視点検における羽根の変形について
2009/8/3	5号機	主タービン 高圧ノズルダイヤフラム(上半)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/3	6号機	復水器連続洗浄装置ブースターポンプ(B-1)シール水ラインの詰まりについて
2009/8/3	その他	潤滑油簡易分析装置の校正不良について
2009/8/4	1号機	低圧タービン(C)内部車室(上半)浸透探傷検査における指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2009/8/4	3号機	復水・給水系導電率チャート記録計の欠測について
2009/8/4	3号機	水圧制御ユニット方向制御弁試験装置 操作盤内スナップスイッチ(No.2)の動作不良について
2009/8/4	4号機	原子炉建屋3階連絡通路空調機(B)用電動機 シャフト外形寸法他の管理値逸脱について
2009/8/4	5号機	ホットシャワードレン系収集タンクサンプリングシンクカバーの破損について
2009/8/4	5号機	高電導度廃液系濃縮装置循環ポンプ(A)メカニカルシールからの漏えいについて
2009/8/4	5号機	濃縮廃液系シール水タンクからの放射能の検出について
2009/8/4	その他	大湊側補助ボイラ(4B)用変圧器二次側バスダクト部の錆による腐食について
2009/8/4	その他	大湊側補助ボイラ(4B)用変圧器電気ケーブルダクト部の錆による腐食について
2009/8/5	1号機	タービン主蒸気系 メカニカルスナツバの固着について
2009/8/5	2号機	燃料プール純水接続端止弁[P11-F239]のシートパスについて
2009/8/5	5号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービンダイヤフラムノズル翼溶接部の浸食について
2009/8/5	5号機	循環水ポンプ建屋天井クレーン電源のインバータ故障表示について
2009/8/5	5号機	主タービン 高圧ノズルダイヤフラム(下半)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/6	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)潤滑油プライミングポンプ用電動機ブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2009/8/6	3号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービントーニング装置用電動機ブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2009/8/6	3号機	ほう酸水注入系ポンプ(A, B)ドレンライン配管の詰まりについて
2009/8/6	4号機	モーターコントロールセンタ接地線修理における修理対象機器のリストもれについて
2009/8/6	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(D)差圧用差圧伝送器[P41-DPT-022D]フランジ用ボルトナット噛込みについて
2009/8/6	4号機	タービンバイパス弁(No.1, 3) 弁座取付ボルト廻り止め溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/6	4号機	主排気筒放射線モニタ(A)イオンチェンバ下限警報の発生について
2009/8/6	4号機	残留熱除去系ポンプ(B)用電動機下部軸受カラー仮組時における下部油ポンプの動作不良について
2009/8/6	4号機	復水ろ過装置, 復水脱塩装置系演算器(電気式)計器電源スイッチの動作不良について
2009/8/6	4号機	換気空調補機非常用冷却水系弁[P25-F005B]弁座の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/6	4号機	復水ろ過装置ろ過器(C)上部逆洗空気入口弁[N26-F028C]駆動部からの空気漏れについて

発見日	号機	件名
2009/8/6	4号機	新規納入品 原子炉格納容器上蓋フランジ用ナットネジ部の加工不良について
2009/8/6	5号機	5号機 乾燥機サンプリングラック[H22-P488-W2]洗浄水止め弁のシートパスについて
2009/8/6	5号機	原子炉区域排風機(C)モーター反カップリング側グリス排油口パッキンからの微少な漏えいについて
2009/8/6	7号機	工業用テレビ設備No. 27(スクリーン海側1)の動作不良について
2009/8/6	その他	電気油圧式制御装置 オイルフラッシング用治具の不良について
2009/8/7	1号機	補機スクリーン(B) 本体フレーム、ハウジング間取合いボルトの脱落について
2009/8/7	1号機	非常用ディーゼル発電機(H) 清水加熱器ポンプ用電動機ブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2009/8/7	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 高電導度廃液系蒸発缶(B)室 ダンパ操作器マメゲージの損傷について
2009/8/7	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 高電導度廃液系循環ポンプ室(A)差圧調整ダンパの動作不良について
2009/8/7	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 高電導度廃液系蒸発缶(A)室 差圧調整ダンパの動作不良について
2009/8/7	4号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B)内面塗装の劣化について
2009/8/7	4号機	125V(A)バッテリー室 洗眼シャワー用シンク排水管からの水漏れについて
2009/8/7	5号機	計装ラック[H22-P850]グラウト(ラック架台モルタル部)のひび割れについて
2009/8/7	5号機	原子炉給水ポンプ(B)駆動用タービン 車室(上下半)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/7	6号機	発電機励磁装置軽故障警報の発生について
2009/8/7	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)ゼロガス校正用窒素ガスポンベ減圧弁のシートパスについて
2009/8/7	その他	「エリア放射線モニタ月報」記載の保安規定条文の誤記について
2009/8/7	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2009/8/7	その他	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ(B)灰出口第1弁の動作不良について
2009/8/8	7号機	復水浄化系恒温装置の制御不良について
2009/8/9	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)潤滑油ストレナフランジ部からの油にじみについて
2009/8/10	1号機	非常用補機冷却中間ループ系ポンプ(B) 吐出弁[P38-F102B]シート面の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/10	1号機	低圧タービン(B) 外部車室(下半)車室キー溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/10	2号機	給水加熱器ドレン系蒸化器 ドレンタンク水位コントローラ[N22-LIC639]の動作不良について

発見日	号機	件名
2009/8/10	2号機	タービン建屋排風機(C)フィルタ差圧指示計[U41-DPI054C]の指示不良について
2009/8/10	2号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室 画面[CRT703] 廃スラッジ系洗浄水供給元系統の表記違いについて
2009/8/10	4号機	過渡現象記録装置の動作不良について
2009/8/10	4号機	換気空調補機常用冷却水系配管の結露について
2009/8/10	5号機	熱交換器建屋内水銀灯の根元部折損について
2009/8/10	6号機	回転体診断システムデータ収集装置の動作不良について
2009/8/10	その他	水処理設備 加圧脱水機フィルタの詰まりについて
2009/8/11	3号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)補助油タンク上蓋パッキンからの油にじみについて
2009/8/11	3号機	サービス建屋(非管理区域)廊下コンセントの破損について
2009/8/11	6号機	トランスヤード排水ピット 液位スイッチの動作不良について
2009/8/11	6号機	気体廃棄物処理系排ガスブロワからの潤滑油漏れについて
2009/8/12	3号機	安全パトロールおける管理区域内へのタバコの持ち込みについて
2009/8/12	3号機	中央制御室 工業用テレビ設備モニタ(A, B)画面の表示不良について
2009/8/12	4号機	中央制御室給気処理装置(A)排水ファンネルの汚れについて
2009/8/12	その他	154kV予備変圧器タンク下部底板部からの油漏れについて
2009/8/13	2号機	中間領域モニタ(E)の指示不良について
2009/8/13	2号機	中操盤[H11-P705] CRT画面の表示不良について
2009/8/13	3号機	可燃性ガス濃度制御系室搬出入扉パッキン部からの漏えいについて
2009/8/13	4号機	空調機ドラムトラップおよびファンネルの錆の発生について
2009/8/13	6号機	高圧炉心注水系ポンプ(B)室空調機冷却水入口弁開度表示器の脱落について
2009/8/13	6号機	復水浄化系導電率系ラック手動コンフローの動作不良について
2009/8/14	4号機	タービン系制御装置異常警報の発生について
2009/8/14	5号機	モニタ建屋内パッケージエアコンドレン配管の詰まりについて
2009/8/14	7号機	復水器連続洗浄装置 ポール捕集器差圧計(B)の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/8/15	1号機	タービン建屋 電気品室非放射性スチームドレン移送系サンプリングタンク水の汚れに伴う出口移送配管他の詰まりについて
2009/8/15	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換機(A)海水入口弁前弁の詰まりについて
2009/8/15	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換機(A)海水入口管ドレン弁のシートパスについて
2009/8/15	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換機(A)海水入口管ドレン弁配管つなぎ部からの水漏れについて
2009/8/15	3号機	定検時パラメータ監視装置 中央演算処理装置筐体からのブザー音発生について
2009/8/15	4号機	高電導度廃液系サンプルポンプ(A)グリス排出口止めネジの破損について
2009/8/17	1号機	高電導度廃液系収集タンク(B)元弁のシートパスについて
2009/8/17	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系調整タンク(B)液位計装配管検出元弁[P36-F710B]のシートリークについて
2009/8/17	4号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室 プリンタサーバ(2)の動作不良について
2009/8/17	4号機	残留熱除去系ポンプ(B)室 空調機電動機負荷側エンドブラケット他寸法値の許容値逸脱について
2009/8/17	4号機	原子炉補機冷却系 圧力指示計元弁[P21-F874B]のネジ部欠損について
2009/8/17	5号機	湿分分離器(A)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/17	6号機	復水浄化系サンプリングフードラック内復水ろ過装置入口サンプル流量調整弁グランド部からの水のにじみについて
2009/8/17	その他	大湊側洗濯廃液系受タンク(A)入口空気作動弁の動作不良について
2009/8/18	1号機	残留熱除去系熱交換器(B)冷却水入口流量検出元弁[P36-F701B]のシートリークについて
2009/8/18	1号機	振動検出器コネクタの絶縁抵抗値低下について
2009/8/18	1号機	主蒸気止め弁スプリングハウジング ダストワイパの劣化について
2009/8/18	2号機	原子炉建屋付属棟1階 非常用ディーゼル発電機(B)ディタンク室前ページング装置の拡声, 通話不能について
2009/8/18	4号機	復水補給水系ポンプ(A)自動起動回路端子ネジ山の变形について
2009/8/18	5号機	洗濯廃液系乾燥機(C)投入コンベアベルトの亀裂について
2009/8/18	5号機	タービン建屋常用電気品区域排風機(A)羽根車ハブ内径及びシャフト外径寸法の許容値逸脱について
2009/8/18	5号機	低圧タービン(B)外部車室(上半)浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/18	その他	貝処理建屋内照明スイッチの動作不良について
2009/8/19	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(A)カップリングの劣化について

発見日	号機	件名
2009/8/19	4号機	復水器室(A)空調機の結露発生について
2009/8/20	1号機	制御棒駆動機構ボルト脱着機エアモータ焼き付き防止機能の動作不良について
2009/8/20	1号機	原子炉建屋供用期間中検査 検査室室内温度用測温抵抗体[U41-TE034]の絶縁抵抗値の低下について
2009/8/20	2号機	濃縮廃液ポンプ(B)軸封部の漏えいについて
2009/8/20	4号機	複合中間弁(No.4, 5, 6)テーパーパーピンの締め付けトルク不足および磁粉探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/20	4号機	非常用ディーゼル発電機(H)清水膨張タンク補給水弁[R44-SO-F004H]電磁弁スピンドル部からの水にじみについて
2009/8/20	4号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(A)の振動発生について
2009/8/20	5号機	サービス建屋2階 清掃用具置き場照明スイッチの接点不良について
2009/8/20	5号機	循環水ポンプ建屋1階 電源切替盤扉ハンドルの折損について
2009/8/20	その他	大湊側焼却設備 廃スラッジタンク出口ライン洗浄水弁の動作不良について
2009/8/21	1号機	補助建屋冷凍機(A)運転スイッチの動作不良について
2009/8/21	4号機	ドライウエル露点計サンプルライン電磁弁(A)の異音発生について
2009/8/21	7号機	電気油圧式制御装置冷却水回収タンク液位スイッチガイド管の錆の発生について
2009/8/22	7号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器差圧計(A, C)の指示不良について
2009/8/23	4号機	プロセス計算機重故障警報の発生について
2009/8/23	その他	大湊側焼却設備 排ガスフィルタ(B)差圧計の指示不良について
2009/8/24	1号機	タービン建屋内(管理区域内)におけるタバコの空き箱の発見について
2009/8/24	1号機	主タービン加減弁蒸気室内メタル温度検出器[N31-TE017A]の絶縁抵抗低下について
2009/8/24	2号機	エリア放射線モニタ[D21-Z600A]の伝送異常について
2009/8/24	2号機	燃料プール冷却浄化系熱交出口導電率記録計[P91-CRS613-1]の印字不良について
2009/8/24	2号機	復水ろ過装置 保持ポンプ吐出逆止弁ボンネット部からの漏えい跡について
2009/8/24	5号機	系統高調波監視記録装置の電源不良について
2009/8/24	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 鉄心固定ボルト部絶縁板の破損について
2009/8/24	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 一次中性点ブッシング碍管のズレについて

発見日	号機	件名
2009/8/24	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 基礎ボルトの変形について
2009/8/25	1号機	物揚場 パワーセンタ気中遮断器(3A) ユニット前面カバーのひび割れについて
2009/8/25	1号機	物揚場 モーターコントロールセンタ(4E) 電磁接触器の接点不良について
2009/8/25	1号機	物揚場パワーセンタ電圧計の精度逸脱について
2009/8/25	1号機	低圧炉心スプレイ系最小流量バイパス弁[E21-F008]の自動閉止動作について
2009/8/25	2号機	復水ろ過装置 復水ろ過器プリコート入口弁ボンネット部からの漏えい跡について
2009/8/25	3号機	タービン建屋地下3階北側通路(管理区域内)におけるけが人の発生について
2009/8/25	4号機	相分離母線区域空調機(A, B)用電動機負荷側エンドブラケット他寸法値の許容値逸脱について
2009/8/25	5号機	プロセスモニタ機能検査(その1)誤記による定期事業者検査要領書の改訂について【改訂5】
2009/8/25	5号機	主変圧器防災設備用仮設足場(屋外)におけるけが人の発生について
2009/8/26	5号機	直流125V充電器盤(5B) 地絡継電器動作表示器の動作不良について
2009/8/27	1号機	循環水ポンプ(B)インペラの浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/8/27	1号機	循環水ポンプ(B)インペラの腐食について
2009/8/27	2号機	中性子源領域モニタ記録計の動作不良について
2009/8/27	4号機	軽油タンク(A, B)給油配管入口弁弁棒の固着について
2009/8/27	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D)作業中における蛍光灯の破損について
2009/8/28	6号機	主蒸気逃がし安全弁(D)のシートパスについて
2009/8/28	6号機	排ガス放射線モニタ除湿器出口温度[D11-TIS-101]の指示不良について
2009/8/28	6号機	給水ノズル(N4B)温度計[B21-TE016D]の指示不良について
2009/8/29	6号機	原子炉起動操作における制御棒(30-35, 46-35)の分離発生について
2009/8/29	6号機	原子炉格納容器内点検における配管と保温材の接触について
2009/8/30	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)排気ポンプ吐出ラインからの微小漏えいについて
2009/8/31	6号機	原子炉給水ポンプ(A)駆動用タービン 低圧蒸気入口弁開度計の指示不良について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	4
C	44
D	221
対象外	0
総計	270