

不適合管理状況(10月審議分)

1. Asグレード 2件

発見日	号機	件名
2009/10/2	5号機	タービン建屋におけるけが人の発生について
		<p>《概要》 平成21年10月2日午後2時25分頃、5号機のタービン建屋2階オペレーティングフロア(管理区域)にて蒸気加減弁の組み立て作業中、倒れた弁体および弁棒(長さ:2.5m、弁体直径:約50cm、弁棒直径:約13cm、重さ:約700kg)と床の間に協力企業作業員の右足がはさまり負傷したため、当該作業員を救急車で病院に搬送しました。 なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/10/2 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21100201p.pdf</p>
2009/10/6	1号機	原子炉建屋におけるけが人の発生について
		<p>《概要》 平成21年10月6日午後3時頃、1号機の原子炉建屋地下4階にある主蒸気隔離弁漏えい抑制系室(管理区域)で、グレーチング(作業床)上部で耐震強化工事の準備作業(作業エリアの養生)を行っていた協力企業作業員が、はしごの開口部から約4.7m下の床に転落し、頭部を打って右まぶた、右膝、左足のくるぶしを負傷したため、当該作業員を救急車で病院に搬送しました。 なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/10/6 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21100602p.pdf</p>

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/9/30	4号機	排気筒上部(屋外)におけるけが人の発生について
		<p>《概要》 平成21年9月30日午前9時20分頃、4号機排気筒上部(屋外、地上35m付近)において、耐震強化工事に従事していた協力企業作業員が、仮設エレベータに安全帯を掛けて上部作業床に移動しようとした際、エレベータが下に動いたため、エレベータに取り付けた安全帯に体が引っ張られ、左足ももの付け根から腰にかけて、単管パイプに圧迫されました。左内ももにわずかな出血があり当社健康管理室にて応急処置を行いました。痛みがあることから業務車にて病院へ搬送しました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/10/1 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21100102p.pdf</p>

2. Bグレード 11件

発見日	号機	件名
2009/9/30	4号機	原子炉建屋 天井クレーン荷重試験中止に伴うIAEAの査察キャンセルについて
2009/10/2	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸い殻の発見について
2009/10/5	5号機	第12回定検非常用ガス処理系性能検査成績書[K5-12-43-2B-化](再検査1)の誤記について

発見日	号機	件名
2009/10/6	1号機	電気油圧式制御装置 油清浄装置タンク配管漏えい確認における隔離処置の間違ひについて
2009/10/8	その他	放射性核種分析装置解析プログラムの不具合について
2009/10/9	7号機	燃料シッピング検査におけるシッピング装置の不調について(その1)
2009/10/13	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸い殻の発見について
2009/10/19	5号機	サービス建屋(管理区域)におけるガムの発見について
2009/10/20	1号機	非常用取水路(屋外)におけるけが人の発生について
		《ホームページ掲載》 2009/10/20 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21102001p.pdf
2009/10/21	5号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)におけるタバコの発見について
2009/10/26	3号機	サービス建屋(管理区域)におけるタバコの吸い殻の発見について

3. Cグレード 45件

発見日	号機	件名
2009/8/31	1号機	工具センタから借用中の電工ドラムの紛失について
2009/9/16	4号機	直流125V 高圧炉心スプレイ系蓄電池 上蓋シール部のひび割れについて
2009/9/24	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/9/25	1号機	定期事業者検査(肉厚測定検査)における給水配管の最小肉厚測定値逸脱について
2009/9/28	1号機	燃料プール補給水ポンプ吐出圧力計[P14-PI604]交換における警報の発報および指示値の欠測について
2009/9/28	5号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(A) 励磁機直結部の補修について
2009/9/29	1号機	原子炉建屋(管理区域)におけるけが人の発生について
2009/9/29	5号機	補助リレー[K011A]の動作不良に伴う中央制御室送風機(A)の自動起動について
2009/9/29	その他	ホットシャワードレン系サンプピットにおける誤った排水およびポリタンクキャップの落下について
2009/9/30	1・2号機	排気筒上部(屋外)におけるけが人の発生について
		《ホームページ掲載》 2009/10/1 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21100101p.pdf
2009/10/1	6号機	活性炭式希ガスホールドアップ塔室空調機(A) 電気ヒータ温度の制御不良について
2009/10/1	7号機	原子炉区域・タービン区域 排気エアフィルタ(A)の破損について

発見日	号機	件名
2009/10/2	1号機	主蒸気逃がし安全弁検査における検査対象計器の精度逸脱および検査の継続について
2009/10/2	1号機	主蒸気逃がし安全弁圧カススイッチ[B21-PS039T]リセットスパンの精度逸脱について
2009/10/2	2号機	原子炉補機冷却系ポンプ予備機起動試験及び残留熱除去系熱交換器出口弁(B)開閉試験における原子炉補機冷却系ポンプ(D)への空気混入について
2009/10/2	5号機	主変圧器二次ケーブルヘッド取合部リングの材質相違について
2009/10/2	7号機	原子炉建屋オペレーションフロアにおける仮設ホースの落下について
2009/10/3	5号機	安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)の検査中断について
2009/10/4	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)「空気だめ圧力高」警報の発生について
2009/10/5	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/10/6	5号機	基礎ボルト点検における要領書の誤記および同要領書に基づく締付トルク確認について
2009/10/6	7号機	所内温水系温水ループポンプ(A)点検における部品の割れについて
2009/10/8	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)の制御不良について
2009/10/8	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)電磁ピックアップ用ケーブルの未接続について
2009/10/9	4号機	水圧制御ユニットアキュムレータピストンの傷について
2009/10/9	5号機	コントロールスイッチ不良に伴う非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機(B)の起動について
2009/10/9	5号機	圧力調整用消火ポンプ(A)の試運転におけるトリップについて
2009/10/10	7号機	燃料 SHIPPING 検査における SHIPPING 装置の不調について(その2)
2009/10/13	1号機	定期事業者検査成績書の一部記入もれについて
2009/10/14	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(A)伝熱管の減肉について
2009/10/15	1号機	純水補給水系流量積算計[FQ-013]の指示不良について
2009/10/16	その他	放射性液体廃棄物の放出管理月報における希釈水量の誤記について
2009/10/17	1号機	残留熱除去海水系配管からの海水の漏えいについて
		《ホームページ掲載》2009/10/19 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21101903p.pdf
2009/10/19	1号機	高電導度廃液系貯留水ポンプ(A)用電動機試験成績書の誤記について
2009/10/19	5号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その1)における検査記録の記載漏れについて
2009/10/20	その他	5号機工具センタ棚卸における不明品の発生について
2009/10/21	1号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について

発見日	号機	件名
2009/10/21	3号機	原子炉再循環系可変周波数電源変圧器(A)二次側ケーブルの絶縁不良について
2009/10/22	1号機	原子炉建屋 非常用ガス処理系(B)室空調機コントロールスイッチの接点不良について
2009/10/22	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/10/23	6号機	「燃料取替エリア放射能下限/動作不能」警報の発生について
2009/10/24	1号機	逃し安全弁 主蒸気管台内部への異物混入について
2009/10/27	7号機	定例試験記録様式の旧版使用について
2009/10/28	6号機	「原子炉冷却材浄化系沈降分離槽入口弁異常」警報の発生について
2009/10/30	7号機	制御棒駆動機構フリクション試験における制御棒分離ランプの一時再点灯について

4. Dグレード 205件

発見日	号機	件名
2008/7/11	5号機	「電解鉄イオン注入系電解鉄イオン供給装置電解槽電極過消耗」警報の発生について
2008/10/24	1号機	計装用圧縮空気系 弁[P52-F621, F724] ボンネット部からの空気漏れについて
2009/8/21	5号機	原子炉給水ポンプ(A)駆動用タービンリミットスイッチ用フレキシブルチューブの損傷について
2009/8/28	1号機	排気筒モニタ建屋 電線管内ケーブル被覆の損傷について
2009/9/3	4号機	復水器(C)器内圧力(狭帯域)ラック元弁および計器止弁のシートパスについて
2009/9/4	1号機	工具センタから借用中の電工袋の紛失について
2009/9/4	1号機	ストレーナ(A)出口圧力用圧力指示スイッチ(指示計付)[W32-PS-AWP]フレキシブル電線管コネクタ部の腐食について
2009/9/4	1号機	ストレーナ(B)出口圧力用圧力指示スイッチ(指示計付)[W32-PS-BWP]フレキシブル電線管コネクタ部の腐食について
2009/9/8	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ ミニマムフロー弁付属ラック内の空気漏れについて
2009/9/9	4号機	原子炉建屋排風機(A)吸い込み側伸縮継ぎ手取り合いフランジ用パッキンの損傷について
2009/9/9	5号機	蒸気加減弁(No. 2)子弁ストローク量の管理値逸脱について
2009/9/9	5号機	蒸気加減弁(No. 3)子弁の当り不良について
2009/9/14	1号機	メカニカルスナッパ点検におけるクレビスの曲がり他について
2009/9/14	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系サージタンク水位用レベルスイッチ[P31-LS275] L側テスト弁のハンドルの脱落について
2009/9/14	5号機	低圧タービン(C)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2009/9/14	その他	【中越沖地震】廃スラッジ系、復水補給水系における配管およびサポートの変形について
2009/9/15	4号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系サージタンク水位レベルスイッチ[P26-LS-008]ドレンラインの詰まりについて
2009/9/18	1号機	【中越沖地震】主変圧器類焼防止配管沈下によるトレンチハッチの干渉について
2009/9/18	2号機	【中越沖地震】主変圧器類焼防止配管沈下によるトレンチハッチの干渉について
2009/9/18	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(予備機)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/18	5号機	循環水ポンプ(A)吐出マンホールベント弁[N71-F506A]他におけるフランジボルトの腐食について
2009/9/18	7号機	タービン系伝送プロトコル変換装置 計算機用中央演算処理装置(1)入出力コンソール装置の接続不良について
2009/9/18	その他	500kV ガス絶縁開閉装置[16-3-1系統]のガス漏れについて
2009/9/22	2号機	補助ボイラ(3A)用変圧器点検工事における埋設接地線の損傷について
2009/9/22	5号機	組み合わせ中間弁(No. 2)ケーシングシート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/22	5号機	主蒸気止め弁(#4弁)カップリング締付ボルト浸食について
2009/9/22	5号機	低圧タービン(C)内部車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/23	5号機	換気空調系雰囲気気温度計用サポートにおける錆の発生について
2009/9/23	5号機	水圧ナット耐圧試験における漏えいについて
2009/9/24	1号機	海水熱交換器建屋 凝縮水移送ポンプ吸込温度指示計[P61-TI-052]における計器精度の逸脱について
2009/9/24	5号機	スクリーン洗浄水ポンプ(C)電源ケーブル用埋設電線管の腐食について
2009/9/24	5号機	スクリーン洗浄水ポンプ現場操作盤据付ポール架台の腐食について
2009/9/24	5号機	スクリーン作業用電源盤(B)運転起動ブザーの腐食による脱落について
2009/9/25	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系サージタンク水位用差圧伝送器[P31-LT276]ドレン弁ハンドルナットの脱落について
2009/9/25	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器出口流量指示調節計[G31-FIC-018A, B]コントローラの動作不良について
2009/9/25	4号機	湿水分離器(A)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/25	4号機	タービン蒸気加減弁(No. 1~4)弁 子弁弁体シート面の不良および子弁ストロークの許容値逸脱について
2009/9/25	5号機	蒸気加減弁(No. 2)弁座シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/25	5号機	所内変圧器(5B)地絡継電器(1)におけるガラスカバーのひび割れについて
2009/9/28	1号機	グラインダーケーブルの損傷によるサーキットブレーカのトリップについて
2009/9/28	1号機	燃料取り替え機 主ホイスト掴み具用電磁弁[SV2]の動作不良について

発見日	号機	件名
2009/9/28	1号機	サブレッションプール水温度用測温抵抗体[T11-TE017]の指示不良について
2009/9/28	5号機	バー回転式スクリーン(A) シャーピン切断検出用リミットスイッチの損傷について
2009/9/28	5号機	主タービン第2軸摺動検出器フレキシブルチューブの損傷について
2009/9/29	1号機	モニタリングポスト盤 気象系チャートの送り速度リセットに伴う設定変更について
2009/9/29	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)低圧加減弁(No. 3)弁座シール溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/29	5号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(F) 基礎ボルトの折損について
2009/9/30	1号機	重油貯蔵タンク(No. 2) レベル計における計器誤差について
2009/9/30	1号機	換気系排気筒入口プロセス放射線モニタ用フィルタの詰りについて
2009/9/30	1号機	直流250V充電器盤におけるタイマーリレーソケットフックの破損について
2009/9/30	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 下半グランドパッキン固定用コマ締付ボルトの損傷について
2009/9/30	1号機	低圧復水ポンプ(B)吸込弁[N21-F001B]弁体ゴムシートの亀裂について
2009/9/30	1号機	原子炉建屋付属棟、タービン建屋間トレンチ電線管フレキシブルチューブの外れについて
2009/9/30	4号機	計装用圧縮空気系 空気圧縮機(B)気水分離器出口逆止弁の固着について
2009/9/30	5号機	循環水ポンプ(C)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/30	5号機	計装用圧縮空気系 除湿装置プレフィルタフランジボルトの傷について
2009/9/30	6号機	活性炭式希ガスホールドアップ塔室空調機(B) 電気ヒータ温度の制御不良について
2009/9/30	6号機	ログプリンタの紙送り不良について
2009/9/30	その他	荒浜側焼却設備 トリチウムサンプリング装置ダストフィルタホルダサポートの劣化について
2009/10/1	1号機	洞道ボーリング作業におけるTトレンチ内への水の侵入について
2009/10/1	1号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ(A)吐出圧力検出配管の詰まりについて
2009/10/1	1号機	所内蒸気戻り系移送ポンプ(B)シール水止め弁(B) 安全弁の異音について
2009/10/1	1号機	原子炉建屋ケーブル布設用プルボックスの変形について
2009/10/1	1号機	原子炉建屋ケーブル布設用電線管の外れについて
2009/10/1	5号機	当直員控室二重天井(点検口)の損傷について
2009/10/1	5号機	ヒータードレン系検出元弁(N22-F713A, B)のシートリークについて
2009/10/1	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)蒸発器吐出配管付き温度検出器の絶縁不良について

発見日	号機	件名
2009/10/1	6号機	発電機 固定子冷却水出口温度(59)の指示不良について
2009/10/1	6号機	バー回転式スクリーン(E)の異音について
2009/10/1	6号機	ソフトアイソレーション装置レーザプリンタの故障について
2009/10/1	7号機	移動式炉内計装系記録計の動作不良について
2009/10/2	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ(A)吸込圧力用現場圧力計[P36-PI0101A]弁銘板の外れについて
2009/10/2	1号機	第4給水加熱器(A)水室内溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/2	1号機	高電導度廃液系中和装置硫酸ポンプ(B)吐出圧力指示計テスト弁[K13-F1120]の作動不良について
2009/10/2	3号機	洗濯機(A, B)排気フィルタの空気漏れについて
2009/10/2	4号機	水中ポンプフロートスイッチ用端子箱フレキシブルジョイント接続部他の破損について
2009/10/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 配管・サポート点検における配管損傷(へこみ)およびサポートの変形について
2009/10/2	5号機	配管・サポート点検におけるオイルスナッパの判定値逸脱について
2009/10/2	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)バイパス弁カップリングピンの折損について
2009/10/2	その他	大湊側洗濯廃液系 ドラム重量計(B)の指示不良について
2009/10/3	5号機	直流125V(A)系バッテリー室洗眼シャワーの詰まりについて
2009/10/3	6号機	プロセス放射線モニタ系「除湿器出口温度高」警報の発生について
2009/10/4	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系差圧指示計[P45-DPI-104B] 計装配管ドレンラインの破断について
2009/10/4	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機用安全弁の動作について
2009/10/5	1号機	補助冷却海水系弁[P41-F004C]弁体ライニングの損傷について
2009/10/5	2号機	復水補給水系弁[P13-F110]スタフィンボックスの腐食について
2009/10/5	3号機	電解鉄イオン注入系ストレナー(B)および電解鉄イオン注入系配管の詰まりについて
2009/10/5	4号機	低圧炉心スプレー系弁[E21-F006]弁体および弁座の侵食について
2009/10/5	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)タービン建屋補機冷却系出入口差圧計装配管の水漏れについて
2009/10/5	5号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)軸受台用ノックボルトの変形について
2009/10/5	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(B)差圧計の指示不良について
2009/10/6	1号機	低圧タービン(A, B, C)ロータ残留磁束測定における管理値逸脱について
2009/10/6	2号機	ドライウェルドレン放射線モニタ記録計の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/10/6	3号機	スクリーントラッシュピット ページング用スピーカ取付ブラケットの腐食について
2009/10/6	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)空気だめ(手動)出口弁[R43-F067B]のグランドリークについて
2009/10/6	5号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)伝熱管の減肉について
2009/10/6	5号機	低起動変圧器(5SA)防災仕切弁リミットスイッチの接触不良について
2009/10/6	5号機	気体廃棄物処理系 計装元弁[N62-F746]のシートパスについて
2009/10/6	5号機	補助ボイラ建屋水道配管の腐食について
2009/10/6	その他	荒浜側焼却設備 焼却炉内酸素濃度分析計の指示不良について
2009/10/7	3号機	所内蒸気系連絡配管止め弁[P61-F005]弁体の割れについて
2009/10/7	3号機	中央制御室CRT(No. 3)の表示不良について
2009/10/7	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機中性能フィルタの破損について
2009/10/7	5号機	原子炉冷却材浄化系保持ポンプ(B)出入口差圧計[G31-DPI043B]の指示不良について
2009/10/7	7号機	制御棒操作監視系盤内端子ネジの破損について
2009/10/7	その他	大湊側補助ボイラ(4B)液位発信器の指示不良について
2009/10/7	その他	大湊側洗濯廃液系 活性炭投入機開袋払出装置の動作不良について
2009/10/8	1号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ(A)攪拌弁 計装用圧縮空気系フィルタドレンキャップの脱落について
2009/10/8	1号機	濃縮廃液系シール水タンク液位レベルスイッチ用フレキシブルチューブの外れについて
2009/10/8	1号機	原子炉建屋 外気差圧用差圧伝送器[U41-DPT032]の指示不良について
2009/10/8	3号機	軽油タンク(A, B) 計器保護カバーの破損について
2009/10/8	5号機	【中越沖地震】低圧タービン内部車室(下半)サポート点検における亀裂の確認について
2009/10/8	6号機	湿分分離加熱器(A, B)室 床および壁面塗装のひび割れについて
2009/10/8	その他	荒浜側焼却設備 空気予熱器プロパンガス流量計下流側元弁[K26-F705]のシートパスについて
2009/10/9	1号機	計装用空気貯槽圧力計元弁[P52-F754]のシートパスについて
2009/10/9	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)吐出圧力指示計[P52-PI003A]の指示不良について
2009/10/9	4号機	非常用予備電源装置検査(その1)における検査の中断について
2009/10/9	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダ(No. 9)内圧力および排気温度の低下について
2009/10/9	5号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(B)出口試料採取ライン洗浄水止弁ランプの点灯不良について

発見日	号機	件名
2009/10/9	5号機	エリア放射線モニタ(チャンネル4)指示値の低下について
2009/10/9	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)固定子巻線温度用測温抵抗体[R43-TE302B]の検出不良について
2009/10/9	その他	水処理建屋屋外薬品受入シンク下部の腐食について
2009/10/9	その他	大湊側洗濯廃液系制御盤[H21-P690]の異音について
2009/10/10	3号機	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器胴側出口温度[E11-TRS605]の指示不良について
2009/10/12	2号機	復水補給水系弁[P13-F708]の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/12	3号機	スクラムタイミングレコーダ盤内ファンの異音について
2009/10/13	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器Bベント第2弁[G31-F062D]駆動部の空気漏れについて
2009/10/13	1号機	グラント蒸気復水器 復水出口配管の減肉について
2009/10/13	1号機	非常用ガス処理系 検出元弁[T22-FT028B]のシートリークについて
2009/10/13	1号機	主要弁差動変圧器ユニボールド鉄芯部の変形について
2009/10/13	2号機	原子炉圧力容器温度記録計の記録不良について
2009/10/13	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)メカニカルシールの水漏れについて
2009/10/13	4号機	低圧タービン(A)上半ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/13	6号機	パー回転式スクリーン(F)昇降用梯子の破損について
2009/10/13	7号機	炉心熱的制限値監視装置(A)光アダプタ[H-7677-11]の動作不良について
2009/10/14	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(C)伝熱管の減肉について
2009/10/14	2号機	復水補給水系弁[P13-F024A]弁体の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/14	2号機	復水補給水系弁[P13-F024C]弁体の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/14	3号機	洗濯機(A)脱水モータ配線カバーの脱落について
2009/10/14	4号機	放射性廃棄物処理設備 電気品区域送風機(A)モータ側軸受の異音について
2009/10/14	4号機	低圧タービン(B) 上半ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/14	5号機	【中越沖地震】屋外配管・サポート点検における配管ズレ痕の確認について
2009/10/14	6号機	抽気蒸気系 第1抽気管ドレン弁(B)用リミットスイッチの動作不良について
2009/10/14	6号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(A,B,C)上蓋取手の不良および止めネジの錆について
2009/10/15	1号機	OF洞道からTトレンチ間のボーリング作業におけるコンクリートコア貫通位置のずれについて

発見日	号機	件名
2009/10/15	1号機	サービス建屋給気エアフィルタ差圧指示計の指示不良について
2009/10/15	1号機	補機冷却海水ポンプ(D)分解部品の腐食および浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/15	2号機	復水補給水系弁[P13-F548]の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/15	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置入口熱交換器出口導電率記録計アクリルカバーのひび割れについて
2009/10/15	3号機	軽油タンク(A, B)銘板およびタンク検査済証の腐食について
2009/10/15	3号機	機燃料監視用ビデオデッキの故障について
2009/10/15	4号機	低圧タービン(A)上半ダイヤフラム仕切板の損傷について
2009/10/15	4号機	低圧タービン(B)上半ダイヤフラム仕切板の損傷について
2009/10/15	5号機	逆洗ピット内サポートの損傷について
2009/10/15	6号機	タービン建屋監視用工業用テレビ設備「フクスイキ2」の映像不良について
2009/10/15	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダ部からの潤滑油のにじみについて
2009/10/16	1号機	原子炉隔離時冷却系制御盤の解線作業における警報の発生について
2009/10/16	1号機	補機スクリーン洗浄水管およびサポートの劣化について
2009/10/16	4号機	取水電源設備「480V モータコントロールセンタ故障」警報の発生について
2009/10/16	5号機	主タービン偏心リング伸び差検出部残留磁束の管理値逸脱について
2009/10/16	5号機	タービン補機冷却海水系配管・サポート点検における管理値逸脱について
2009/10/16	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナ圧力計[W32-PI-F137A]の管理値逸脱について
2009/10/16	6号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系フロン検知器「TROUBLE」ランプの点灯について
2009/10/16	その他	水処理設備汚泥ポンプ出口配管の水漏れについて
2009/10/18	6号機	高圧ドレンポンプ(B)入口復水注入弁制御用空気減圧弁圧力計の指示不良について
2009/10/19	1号機	雑用水系配管[DW-531, 532]の詰まりについて
2009/10/19	1号機	所内用圧縮空気系配管[SA-590, 591]の詰まりについて
2009/10/19	4号機	純水補給水系 原子炉冷却材浄化系ポンプ室前床除染用コネクション止め弁元弁[P11-F175]からの水漏れについて
2009/10/19	4号機	低圧タービン(B)外部車室養生板用固定部材の割れについて
2009/10/19	4号機	レイダウン用天井クレーン点検架台手摺の変形について
2009/10/19	5号機	タービン補助蒸気系計装元弁[N39-LS009]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2009/10/19	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ターニング装置制御空気配管のつぶれについて
2009/10/20	1号機	移動式炉内計装系パージ電磁弁のシートリークについて
2009/10/20	4号機	低圧タービン(B)内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/20	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)水室チューブの減肉について
2009/10/20	5号機	タービン建屋(管理区域)における使い捨てライタの発見について
2009/10/20	5号機	当直員控室二重天井の損傷について
2009/10/20	6号機	スクリーン洗浄水配管(A)圧力計検出配管の破損について
2009/10/21	1号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸がらの発見について
2009/10/21	その他	3, 4号機工具センタ棚卸しによる不明品の発生について
2009/10/22	1号機	消火系配管[FP-804]の詰まりについて
2009/10/22	4号機	低圧タービン(B)低圧外部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/22	6号機	復水器連続洗浄装置 ボール回収器出口弁[N72-F008C]のシートパスについて
2009/10/22	7号機	換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機電流計の指示不良について
2009/10/23	1号機	スチームドレン処理系収集ポンプ(B)攪拌ラインベント配管の詰まりについて
2009/10/23	1号機	補助ボイラー給水タンク(A)水位コントローラの動作不良について
2009/10/23	2号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量計の指示不良について
2009/10/23	2号機	放射性廃棄物処理設備区域排風機(B)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/23	3号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)室空調ユニット冷却水入口弁[P21-F037A]グランドからの水のにじみについて
2009/10/23	3号機	燃料プール冷却浄化系保持ポンプ(B)入口弁[G41-F085B]グランドからの水のにじみについて
2009/10/23	4号機	「エリア放射線モニタ(チャンネル8)下限」警報の発生について
2009/10/23	5号機	洗濯機(C)入口扉パッキンからの水漏れおよびシリンダーの動作不良について
2009/10/24	3号機	スクリーン渦巻きストレーナ(A, B, C)銘板の脱落について
2009/10/24	4号機	タービン建屋天井クレーン(No. 2)走行用リミットスイッチの損傷について
2009/10/25	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)軸受け潤滑油配管フランジ部の油にじみについて
2009/10/25	7号機	エリア放射線モニタ(チャンネル24)の動作不良について
2009/10/25	7号機	炉心確認作業中におけるごみの発見について

発見日	号機	件名
2009/10/26	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(A)入口流量の指示不良について
2009/10/26	4号機	低圧タービン(A)外部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/26	4号機	エリア放射線モニタ記録計[D21-RR-603]の動作不良について
2009/10/26	4号機	排ガス再結合器(B)入口温度コントローラ[N62-TIC-609B]の動作不良について
2009/10/27	その他	荒浜側焼却設備トリチウムサンプリング装置(B)フロン加温器ヒータの動作不良について
2009/10/28	4号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)室照明スイッチの接触不良について
2009/10/28	6号機	復水脱塩装置出口グラブサンプル流量積算計[P91-FQ-TB07A]の動作不良について
2009/10/28	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)メカニカルシールからの水漏れについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	2
A	1
B	11
C	45
D	205
対象外	0
総計	264