

不適合情報

2020年4月2日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交(C)貝殻除去装置ブロー弁駆動部点検時、弁開閉位置検出スイッチと弁駆動部のかみ合いギアが復旧できないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/30	
2	3号機	3/4号工具センターにおける計測器の定期校正時、放射温度計(1台)の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器の使用を禁止し検査記録の妥当性を確認。	2020/03/27	
3	5号機	制御棒駆動水ポンプ(B)油冷却器冷却水フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)の指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/03/28	
4	6号機	コントロール建屋(屋上)での足場組立作業時、足場材を誤って屋上水銀灯の自動点滅器へ接触させ破損させたことを確認した。当該点滅器を修理。	2020/03/30	
5	7号機	中央制御室制御盤において一部の警報確認ボタンに動作不良を確認した。当該制御盤を点検・修理。なお、他の制御盤にて警報確認を行い異常のないことを確認済み。	2020/03/27	
6	7号機	制御棒駆動機構系水圧制御ユニット点検時、アキュームレータ窒素ガスの圧力低下を確認した。当該機器を点検・修理。 (パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/02/13	