

不適合情報

2020年4月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備監視制御システムに電子計算機の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、他の系統が正常なため機能に影響なし。	2020/04/05	
2	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(E)潤滑油ストレーナーNo. 2弁蓋フランジ部に油しみおよび床面に油溜まり(約40cc)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該フランジ部を点検・修理。	2020/04/03	
3	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)用電動機点検時、エアクーラー用冷却水配管入口弁および出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/02	
4	7号機	電動弁駆動部点検での所内用圧縮空気使用時、所内用圧縮空気系供給接続弁(1箇所)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/02	