

不適合情報

2020年4月16日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	小容量電源盤5H-1-3E(高圧炉心スプレイ系圧力抑制室側吸込隔離弁)の配線用遮断器に動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	2020/04/07	
2	5号機	海水熱交換器建屋1階階段室扉(防火戸)を開放出来ないことを確認した。当該扉を点検・修理。なお、扉は閉状態のため防火機能に影響なし。	2020/04/14	
3	6号機	電気設備点検時、低起動変圧器6SA警報用継電器の動作値が管理値を超えていることを確認した。当該継電器を交換。 (パフォーマンス向上会議にて不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/04/02	
4	7号機	所内高圧電源盤7B-2母線接地装置の遮断器を投入出来ないことを確認した。当該遮断器を点検・修理。 (パフォーマンス向上会議にて不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/04/11	