

不適合情報

2020年4月20日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	中央制御室監視盤に北側66kV開閉所充電器盤の地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2020/04/15	
2	1号機	荒浜側洗濯設備洗濯廃液系受ポンプ(A)出口圧力計接続部に微量な水の漏えいを確認した。当該接続部を点検・修理。	2020/04/15	
3	2号機	中央制御室換気空調系給気フィルタ(B)点検時、中性能フィルタ(2枚)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/15	
4	6号機	中央制御室換気空調系排風機(A)点検時、排風機出口ダンパー(A)位置検出スイッチの動作不良により排風機を起動できないことを確認した。当該スイッチを点検・修理。	2020/04/16	