

## 不適合情報

2020年4月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	電解鉄イオン注入系点検時、流量計バイパス弁(3台)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/21	
2	5号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機点検時、潤滑油加熱器に温度制御不良を確認した。当該機器を修理。なお、他のディーゼル発電機から電力供給が可能のため機能に影響なし。	2020/04/17	
3	6号機	中央制御室換気空調系給気エアフィルタ(A)(B)点検時、中性能フィルタ(A:10枚、B:3枚)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/18	