

不適合情報

2020年4月29日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	サービス建屋における作業用足場の設置作業中、足場パイプに足を掛けた際に天井ボードが損傷し落下したことを確認した。当該ボードを修理。	2020/04/25	
2	7号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)南側通路のケーブルトレイに古いタバコの吸い殻を発見した。当該吸い殻を回収。	2020/04/24	
3	その他	大湊側焼却建屋活性炭タンク攪拌機点検時、はしごの昇降中にヘルメットを蛍光灯(2本)に接触させ破損させたことを確認した。当該蛍光灯を交換。	2020/04/24	