

不適合情報

2020年4月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	残留熱除去系(B)熱交換器復水調節弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/23	
2	1号機	残留熱除去系(B)熱交換器復水出口弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/23	
3	1号機	サービス建屋ホットラボ排風機用フィルタ点検時、中性能フィルタ(B)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/24	
4	1号機	原子炉冷却材浄化系クラッド移送ポンプ(A)シール水弁位置検出スイッチの開側ケーブルコネクタ接続部に損傷を確認した。当該接続部を点検・修理。	2020/04/27	
5	4号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液系シール水タンク液位スイッチの計器精度が逸脱していることを確認した。当該計器を点検・校正。	2020/04/27	