

不適合情報

2020年5月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋空冷チラー(B)出口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/4/30	
2	1号機	放射線管理区域退出モニタ出口扉に動作不良を確認した。手動操作にて復旧済み。当該モニタを使用禁止とし原因を調査。	2020/4/30	
3	5号機	高電導度廃液系中和装置水素イオン濃度計(A)(B)洗浄時、水素イオン濃度指示値が通常指示値まで下降しないことを確認した。当該計器を清掃し校正。	2020/4/30	
4	5号機	大湊側洗濯設備ランドリーモニタ(B)での汚染測定中、モニタ内部に洗濯物が詰まり除去して作業を再開したところ、測定が出来なくなっていたことを確認した。点検の結果、詰まった洗濯物を除去した際に誤って測定器フィルムを破損させていたことが判明。当該モニタの使用を禁止し測定器を修理。	2020/4/23	