

不適合情報

2020年5月13日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	4号機	定検時パラメーター監視装置の液晶画面表示が消灯しパラメーターの監視が出来なくなったことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、予備ディスプレイに交換し監視を継続。	2020/5/8	
2	その他	荒浜側焼却設備の起動中、排ガスブロワの異常を示す警報が発生し焼却設備が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/5/8	