

## 不適合情報

2020年5月25日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード      0件
- 2. G II グレード     0件
- 3. G III グレード    4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	消防設備点検時、サービス建屋1階(非管理区域)防火シャッターに動作不良を確認した。当該シャッターを修理。なお応急処置にて当該防火シャッターが手動操作出来る事を確認済み。	2020/05/20	
2	3号機	低起動変圧器(3SA)および(3SB)の変圧器防災仕切弁前弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。なお、当該弁は通常全開の弁であり、変圧器防災の機能には影響なし。	2020/05/19	
3	6号機	中央制御室において、当直長席および運転員席に緊急用電話および保安電話の電源異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、予備電源からの給電により電話機は使用可能。	2020/05/20	
4	7号機	使用済み燃料プールにおいて、燃料取替機燃料つかみ具の昇降用装置部と水中透視具が接触し、水中透視具を破損させたことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、使用済み燃料プールへの破損品流出がないことを確認済み。	2020/05/20	