

不適合情報

2020年5月27日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)貝殻除去装置起動時、異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、他の熱交換器により冷却機能に影響なし。	2020/05/23	
2	2号機	放射性廃棄物処理設備固化系混練機給液ポンプ入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/05/21	
3	6号機	純水補給水系原子炉ウエル純水接続端止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/05/21	
4	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(B)給気系統防排煙ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。なお、ダンパーは閉状態のため火災時の影響なし。	2020/05/24	