

不適合情報

2020年6月5日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	500kV開閉所排水設備排水ポンプ(3B)の漏電遮断器が動作していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、排水ポンプ(3A)にて排水可能なため機能に影響なし。	2020/06/01	
2	4号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)軸封部確認用小扉の蝶番が外れたことを確認した。当該小扉を点検・修理。	2020/06/01	
3	5号機	高電導度廃液系薬液サンプル水素イオン濃度計入口流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・調査。	2020/06/01	
4	その他	環境管理棟放射能分析装置(ゲルマニウム半導体検出装置2系)の使用前校正時、測定基準値を逸脱していることを確認した。当該装置の使用を禁止し原因を調査。なお、1系は正常なため放射能分析に影響なし。	2020/06/01	