

不適合情報

2020年6月9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)に使用予定であった排気弁予備品の弁座シート部に管理値を超える歪みがあることを確認した。当該予備品を修理。	2020/06/03	
2	その他	荒浜側焼却設備酸素濃度分析装置に異常を示す警報が発生し、焼却物の投入設備が自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/06/04	