

不適合情報

2020年6月15日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(A)吐出逆止弁に動作不良を確認した。当該逆止弁を点検・修理。	2020/06/10	
2	4号機	タービン建屋地下3階(管理区域)西側トレンチ床面に水の染み出し跡(10cm×15cm)を確認した。拭き取りを実施し浸み出しのないことを確認。当該箇所を点検・修理。	2020/06/11	
3	7号機	原子炉建屋最上階(管理区域)での燃料洗浄作業において、燃料集合体(1本)の下部タイププレートに糸くずが付着していることを確認した。当該燃料集合体に影響を与えるものではないことを確認後、燃料集合体洗浄装置にて付着していた糸くずを回収済み。	2020/06/09	