

不適合情報

2020年6月25日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	海水熱交換器建屋外気温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/06/23	
2	4号機	制御棒駆動水ポンプ室照明スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2020/06/21	
3	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)点検時、燃料弁噴射試験において燃料の噴射不良を確認した。当該燃料弁を修理。	2020/06/22	
4	7号機	循環水系取水側空気抜き電動弁(A)の開閉試験時、本来回転しない手動操作ハンドルが回転していることを確認した。当該電動弁を点検・修理。	2020/06/18	
5	その他	水処理設備排水処理装置中間ポンプ出口流量計に指示不良を確認した。当該流量計の点検および配管を清掃。	2020/06/22	
6	その他	1～7号機非常用ディーゼル発電機軽油使用量実績の社内報告書作成時、1号機非常用ディーゼル発電機(B)の運転実績抽出洩れ(1日分)を確認した。抽出漏れのデータを反映し燃料使用量実績を作成し提出。	2020/06/19	