

## 不適合情報

2020年7月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	プラント内放送設備(拡声装置)にハンドセット(2台)およびスピーカー(1台)の動作不良を確認した。当該設備を交換。	2020/06/30	
2	4号機	所内高圧電源盤4C-2Aユニットの扉開放時、2Aユニットの扉ストッパーが効かず隣接する1Aユニットの耐震固定ボルトの取手部に接触し破損させたことを確認した。当該扉ストッパーの点検および破損した耐震固定ボルト取手部を交換。	2020/06/30	
3	7号機	制御棒駆動機構充填水圧力回路点検にともなう安全処置実施時、回路端子台の隔壁を破損させたことを確認した。当該端子台を交換。	2020/07/01	