

不適合情報

2020年8月6日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に火災感知器(1箇所)の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し感知器を交換。	2020/08/03	
2	7号機	蒸気式空気抽出系駆動蒸気圧力調節弁バイパス弁の電動開閉試験時、弁が全開にならないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/07/31	
3	7号機	燃料取替機遠隔操作盤に座標位置表示器の表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/07/31	
4	7号機	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器出口温度計測器の点検時、出力値の不良を確認した。当該計器を交換。	2020/07/30	
5	その他	大湊側補助ボイラー給水タンク(B)水位計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/07/31	
6	その他	荒浜側水処理設備に異常を示す警報が発生し、空気脱湿器(B)脱湿塔切替弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/08/01	