

## 不適合情報

2020年8月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード      0件
- 2. G II グレード     0件
- 3. G III グレード    4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室防災監視盤に異常を示す警報が発生し、海水熱交換器建屋サブドレン(地下水汲み上げポンプ)No. 2が停止していることを確認した。当該設備を点検・修理。	2020/08/03	
2	4号機	制御棒駆動機構スクラムパイロット弁(スクラム弁に駆動用空気を供給するための電磁弁)の空気ヘッダーエアフィルタドレンケースに微小な空気漏れを確認した。当該設備を点検・修理。	2020/08/04	
3	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)点検において、交換用部品の納期が長期化となることが判明し点検期限までに作業着手が困難なため、点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期限延長の妥当性について評価し問題ないことを確認済み。	2020/07/30	
4	その他	大湊側焼却設備焼却炉出口排ガス自動分析装置サンプルポンプの吸込圧力が過負圧であることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/03	