

不適合情報

2020年8月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室換気空調系冷凍機(A)圧縮機潤滑油配管付け根部に微量な油の漏えいを確認した。冷凍機(B)への運転切替で漏えい停止。拭き取り実施済み。当該配管を交換。	2020/08/11	
2	3号機	使用済燃料号機間輸送作業に従事していた協力企業作業員(1名)の γ ・ β 線用警報付ポケット線量計が作業中に鳴動し退域処理を行っていたところ、APDの画面が消失し入退域装置に異常を示す警報が発生したことを確認した。当該線量計を修理。なお、APD画面消失前に測定値(γ :0.00mSv、 β :0.0mSv)を確認しており、作業員に被ばくがなかったことを確認済み。	2020/08/11	
3	5号機	ろ過水移送ポンプ(A)吸込圧力計装配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2020/08/12	
4	7号機	原子炉補機冷却系熱交換器(B)海水側差圧計の点検時、計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を交換。	2020/08/06	