

不適合情報

2020年8月25(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)消音器および排気管の点検時、排気管に腐食を確認した。当該排気管を修理。	2020/08/19	
2	その他	1~7号機中央制御室において気象観測装置の地上20m風向風速データが表示されず、データ伝送系に不具合があることを確認した。当該事象の原因を調査。なお、風向風速計に異常は無く、測定記録は正常に行われていることを確認済み。	2020/08/21	