

不適合情報

2020年8月27(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 2件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 2号機 | 主変圧器防災制御盤の警報試験時、テストスイッチを押しても警報が鳴動しないことを確認した。当該スイッチを交換。 | 2020/08/22 | |
| 2 | 7号機 | 制御棒駆動水ポンプ(B)オイルフィルタのコーキング部に微量な油の漏えいを確認した。拭き取り実施済み。当該フィルタを点検・修理。 | 2020/08/21 | |