

不適合情報

2020年9月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備混練機室空調機コイルユニットの排水配管に凝縮水ドレンの排水不良を確認した。当該配管を点検・清掃。	2020/09/02	
2	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検時、潤滑油サンプタンク油面計に指示不良を確認した。当該油面計を交換。	2020/09/02	
3	4号機	所内低圧電源盤(4SB)点検時、降圧変圧器温度計に指示不良を確認した。当該温度計を交換。	2020/09/03	
4	その他	水処理設備No. 1純水装置アニオン樹脂塔入口圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	2020/09/02	