

不適合情報

2020年9月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋大物搬入口の内側人員用小扉を開出来ないことを確認した。当該扉を点検・修理。	2020/09/06	
2	7号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)冷却水第一入口弁の開閉試験時、電磁弁に動作不良を確認した。当該電磁弁を点検・修理。	2020/09/03	
3	7号機	サブプレッションプール水温度監視系(B)の検出器(1箇所)に、異常を示す警報の発生を確認した。当該検出器を点検・修理。	2020/09/05	
4	その他	荒浜側緊急車両置場において、移動用変圧器車の燃料タンク下部に油の漏えい(約1リットル)を確認した。吸着マットにて拭き取りおよび受けパン設置済み。当該燃料タンクを修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2020/09/07	