

## 不適合情報

2020年9月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	低起動変圧器(1SA)一次ケーブル接続箱油面計に結露による電線管の腐食を確認した。当該電線管を修理。	2020/09/11	
2	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)(B)出口流量記録計用の紙ホルダーに変形を確認した。当該ホルダーを交換。	2020/09/10	
3	6号機	防災監視表示システムの受信機～防災盤間に通信エラーが発生し、ディスプレイに情報表示がされないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/12	