

不適合情報

2020年9月23日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、スピーカー(1台)が鳴動していないことを確認した。当該スピーカーを交換。	2020/09/16	
2	6号機	サービス建屋2階(非管理区域)定検事務室空調設備ドレン配管の詰まりにより結露水が天井から滴下していることを確認した。受けパン設置済み。当該ドレン配管を点検・清掃。	2020/09/16	
3	7号機	原子炉建屋中3階(非管理区域)北東側通路における壁面の穴開け作業時、埋設電線管および照明用電源ケーブルを損傷させたことを確認した。当該電線管および電源ケーブルを修理。	2020/09/12	