

## 不適合情報

2020年10月22日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	北側66kV開閉所補助建屋において、7号母線保護2系装置不良の警報の発生を確認した。当該機器を点検・修理。なお、1系は正常で監視機能に影響なし。	2020/10/19	
2	3号機	原子炉建屋排気処理装置(C)点検時、排気フィルタ(21枚のうち6枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/10/19	
3	7号機	非常用ガス処理系活性炭フィルタ入口(A)(B)(C)(D)湿度計校正時、計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を点検・交換。	2020/10/14	
4	7号機	原子炉補機冷却水系サージタンク(A)純水補給水弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/10/14	
5	その他	荒浜側焼却設備点検時、差圧計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を交換。	2020/10/19	