

不適合情報

2020年11月17日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 給水系試料採取装置に異常を示す警報が発生し、第一給水加熱器出口自動減圧器の圧力異常を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2020/11/13 | |
| 2 | 2号機 | 原子炉緊急停止タイミングレコーダ装置(原子炉緊急停止に関する検査時に制御棒の動作時間を測定する装置)に異常を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2020/11/13 | |
| 3 | 5号機 | 原子炉建屋No. 3サブドレン(地下水汲み上げポンプ)のNo. 1ポンプとNo. 2ポンプの運転回数に差異があることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2020/11/12 | |