

不適合情報

2020年11月18日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉区域排気処理装置(C)点検時、フィルタ(24枚中15枚)に軽微な破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/11/13	
2	5号機	計装用圧縮空気系気水分離器(B)圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/11/14	
3	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D)点検時、逆流防止ダンパー(18枚中1枚)が破損し排風機ケーシング内に落下していることを確認した。当該ダンパーを交換。	2020/11/12	
4	6号機	サービス建屋1階(管理区域)の携行品モニタに異常を示す警報が発生したことを確認した。当該モニタの使用を禁止し点検・修理。	2020/10/26	
5	7号機	原子炉建屋の気密確認時、異常を示す警報が発生し建屋差圧が低下したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、現在建屋の負圧が維持されていることを確認済み。	2020/11/13	
6	7号機	原子炉建屋主蒸気系トンネル室のブローアウトパネル(1枚)が破損していることを確認した。当該パネルを点検・修理。	2020/11/14	