

## 不適合情報

2020年11月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/nijigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/nijigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	濃縮廃液タンク(C)ドレン配管に微小な孔の発生および床面に析出物(汚染なし)が落下していることを確認した。受けパン設置済み。当該配管を交換。	2020/11/21	
2	1号機	原子炉複合建屋2階(管理区域)の所内蒸気系凝縮水排水装置(1台)に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2020/11/20	
3	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)南東側における消火系配管取替作業時、屋内消火栓止め弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/11/20	
4	7号機	原子炉建屋最上階(管理区域)の清掃時、床面にアルミテープ片を発見した。当該アルミテープ片を回収済み。異物混入防止策を徹底。	2020/11/25	